

Ann. til § 19: Indenrigsministeriet.

ad 17. Charlottenlund Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb, 5,220 Kr., er beregnet til en Fornyelse af en Del Stakitter og Planteværk, som ere i en saa maadelig Stand, at en Hovedistandsættelse ikke længer bør udsættes. Med Hensyn til de paagjældende enkelte Arbejder henvises til det blandt Bilagene værende Overslag.

ad 18. Bernstorff Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 5,929 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Reparation og Maling af Træværk paa forskjellige Bygninger, Fornyelse af Veranda-trappen samt Anbringelse af Gaardklosetter i 10 Stkr. Retrader . . . . .	2,822 Kr.
b. Beklædning med Vinoleum paa Gulve og Bægge i nogle Værelser i Vognstursbygningen . . . . .	3,107 —
	5,929 Kr.

ad a. Arbejderne ere nødvendige for Bygningernes ordentlige Vedligeholdelse og Udseende, og Ombygningen af Retraderne er fornøden, da Lugten fra disse er saa stærk, at der ofte føres Klager over samme.

ad b. Den saakaldte Vognstursbygning ved Slottet blev efter en i 1866 stedfunden Ildbrand gjenopført i en noget forandret Skikkelse, navnlig derved at Høiden forøgedes ved Tilføielse af en Etage. Af Hensyn blandt Andet til, at de efter Branden tilbagestaaende Udermure ikke ansaaes solide nok til at kunne bære en større Vægt, kom denne Etage imidlertid kun til at bestaa af Bindingsværk med temmelig tynde Skillevægge mellem Værelserne, hvilken Omstændighed har medført, at Temperaturen i disse er meget udsat for Paavirkning af Veirforholdene, hvortil endnu kommer, at Anvendelsen af Bygningens nederste Parti som Vognstur fremkalder Jodkulde i de ovenover værende Beboelsesværelser, en Ulempe, der navnlig er meget følelig, naar Huset bebos om Efteraaret og Vinteren, idet man da end ikke formaar at fjerne Jodkulden ved Paalægning af Gulbtapper. Til Afhjælpning af den paapegede Ulempe, der maa anses som en Følge af Mangler ved Bygningens Konstruktion, har man gjort Forsøg med at beklæde Gulvet og den indvendige Side af Ydervæggen i et af Værelserne med Vinoleum, og da dette Forsøg er faldet meget heldigt ud, foreslaas det at udstrække den omhandlede Foranstaltning ogsaa til de andre Værelser, hvilket vil medføre en Udgift af 3,107 Kr.

ad 19. Sagtflottet Eremitagen.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb, 22,126 Kr., er bestemt til følgende Arbejder:

a. Istandsættelse af Slottets nordre og søndre Façader . . . . .	14,856 Kr.
b. Fortsættelse af Istandsættelse af Slottets Tag . . . . .	6,400 —
c. Anbringelse af Lynledninger . . . . .	870 —
	22,126 Kr.

ad a. Dette Arbejde er en Fortsættelse af lignende den vestre og søndre Façade omfattende Arbejder, der udføres i indeværende Finantsaar.

ad b. Det paagjældende Arbejde vil danne Afslutningen af et i Finantsaaret 1884—85 begyndt og i indeværende Finantsaar fortsat Arbejde, der ifølge det af vedkommende Bygningsinspektør forfattede Overslag, der meddeltes Rigsdagen i Sessjonen 1883—84, vilde medføre en Udgift af 24,400 Kr., og hvortil der i 1884—85 anvendtes 12,000 Kr. og i 1885—86 paaregnes at ville blive anvendt 6,000 Kr.