

ad c. Vedkommende Bygningsinspektør har henledet Opmærksomheden paa, at Slottets Vandforsyning er saa slet og Tagværk og Træværk i den øverste Etage saa udtørret, at Slottet i Tilfælde af Antændelse vil være udsat for den største Fare. For saa vidt muligt at sikre Slottet mod Antændelse foreslaas der derfor anbragt en Synledning, der vil medføre en Udgift af 870 Kr.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 3,852 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Afhjælpning af mindre Mangler ved forskellige af Slottets Bygninger.....	3,198 Kr. 21 Ø.
b. Omdækning af Taget paa Rendelæggerboligen.....	652 — 81 —
	<hr/>
	3,851 Kr. 02 Ø.

eller afrundet 3,852 Kr.

ad a. De paagjældende Arbejder omfatte mindre, uopsættelige Reparationer ved Militæretatens Bygning, Taarnet ved samme, Taarnet ved Bogngaarden, Amtmandsfløien, Rancellisfløien, Havremagasinsbygningen og Rendelæggerboligen, hvilke Arbejder ikke ville kunne udføres for den Del af den under § 19 II. D. 2. paaregnede Bevilling til Vedligeholdelse af de Kongelige Bygninger, som vil kunne affes til Frederiksborg Slot.

ad b. Taget paa denne Bygning er i en saa maadelig Forfatning, at den foreslaaede Omdækning af samme er paatrængende nødvendig.

ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 9,439 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

a. Afhjælpning af mindre Mangler ved forskellige af Slottets Bygninger.....	3,660 Kr. 66 Ø.
b. Omdækning af Taget paa Damebygningen.....	5,778 — 09 —
	<hr/>
	9,438 Kr. 75 Ø.

eller afrundet 9,439 Kr.

ad a. Disse Arbejder omfatte mindre Reparationer ved forskellige Dele af selve Slottet eller de til Slottet hørende Bygninger, hvilke efter deres Bestaaffenhed dog ikke kunne henregnes til almindelige Vedligeholdelsesarbejder, og som heller ikke ville kunne udføres for den Del af den under § 19 II. D. 2. paaregnede Bevilling til Vedligeholdelse af de Kongelige Bygninger, som vil kunne affes til Fredensborg Slot. De paagjældende Mangler ere alle af en saadan Bestaaffenhed, at deres Afhjælpning ikke bør opsættes længere. Med Hensyn til de enkelte Arbejder henvises til det blandt Bilagene værende Overflag.

ad b. Taget over denne Del af Slottet er saa daarligt og utæt, at Regn og Fugtighed vanskeligt kan holdes ude; en Omdækning er derfor paatrængende nødvendig.

ad 24. Roskilde Palæ.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 7,200 Kr. agtes anvendt til en saavel ud- som indvendig Reparation af Palæets Hovedbygning samt dets østre og vestre Tilbygning.