

Da Hanstholm Fyrapparat, der er anskaffet i 1843, ikke er tidssvarende paa et saa vigtigt Punkt som Hanstholm, Undvorningsstedet paa jydste Vestkyst, foreslaas Fyret forsynet med et saa kraftigt Fyrapparat, som den nuværende Udvilling muliggjør. Man vil derved opnaa, at paa den Afstand, hvori Fyret nu ses de 4 af 6 Nætter, vil det efter Forandringen ses de 5 af 6 Nætter.

I Forbindelse med Fyret foreslaas anbragt et Daaagesignalapparat. Til Betjening af et elektrisk Fyr anses 4 Assistentter nødvendige foruden Fyrmesteren, da 2 Mand stadig have Vagt. For Diebliffet findes kun Bolig for 1 Assistent, og denne Bolig er saa simpel, at man har tænkt at benytte den til Udhusrum, og derfor at opføre Bolig til 4 Assistentter.

Befostringen er her meget stor, da Forholdene ere særlig vanskelige. Vand maa tages fra en Aa ca. 900 Alen fra Fyret og ca. 60 Alen lavere end dette. Paa Grund af Landets Kunding maa Daaagesignalet gives fra 2 Punkter paa engang, det ene 800 Alen fra Fyret, og det andet over 2,000 Alen fra det. Endvidere nødvendiggjøres Anbringelsen af et Interimsfyr under Ombygningen. Udgiften foreslaas fordelt paa 2 Aar, saaledes at Byggearbejderne udføres i 1887—88 og Apparaterne opstilles 1888—89. Det gamle Signalapparat vil derefter kunne finde Anvendelse ved Fornæs Fyr, der stærkt trænger til at forbedres.

Forandring af Fornæs Fyr, 1ste Udgift.

Udgiften fordeler sig efter Overslaget saaledes:

Interimsbaaite	1 530	Rr.	21	Ø.
Apparatet fra Hanstholm at transportere dertil, reparere og opstille	3,000	—	"	—
Nyt Lanterne med Opstilling og Ruder	15,274	—	"	—
Inventarium	2,000	—	"	—
Nyt Granittaarn	44,000	—	"	—
Bolig for 2 Assistentter	12,500	—	"	—
Udhus, Veranda, Korridor, Hegnsmur, Stakit, Brønd, Brolægning, Kørledning, Oliehus, alt nyt	10,090	—	88	—
Flagtang, Synledere og Signaler	950	—	"	—
Rebrydning af det gamle Taarn og Forandring ved Fyrmesterbolig, 2 Udhus, Oliehus og Hegnsmur	8,689	—	91	—
Tilsyn og Reiser	3,000	—	"	—
Doncører til Arbejderne	200	—	"	—
Uforudsete Udgifter, c. 5 pCt.	4,765	—	"	—
	<hr/>			
Salt	106,000	Rr.	"	Ø.

og paatænkes fordelt med 60,000 Rr. for 1887—88 og 46,000 Rr. for 1888—89.

Daaagesignalapparat paa Christiansø.

Skibsfarten har længe følt Savnet af en Daaagesignalfstation paa Christiansø, der under usigtbare Veirforhold kan være for de farlige Stenrev, som omgive Den med tiliggende Skær, hvilke høre sig lodret af Havet, uden at Loddet giver nogen Veiledning for deres Nærhed. Trangen er ofte kommen til Orde, sidst i et Andragende fra saa godt som samtlige danske Dampskibsførere, der befælle Østersøens østlige Del, og Ministeriet maa fuldt ud anerkjende dens Berettigelse, da megen og kostbar Tid gaar tabt ved den Omvei, Skibene nu under ugunstige Veirforhold maa søge for at vide sig sikke af Den, medens et kraftigt Daaagesignal ikke alene vilde forstaaene Søfarten for nævnte Tidstrib, men give den fortrinlig Veiledning til i usigtbart Veir at omseile Hammeren paa Bornholm, der ligeledes er meget vanskelig at søge paa Loddet. For de foreslaaede 40,000 Rr. vil man kunne anstafte en kraftig og tidssvarende Sirene, der vil tilfredsstille alle rimelige For- dringer.