

Da Ministeriet maatte anse denne yderligere Foranstaltning for meget hensigtsmæssig og ønskelig, og da det maatte anses rettest at lade den iværksætte i Forbindelse med de øvrige Brandstrykingsarbejder ved Slottet, beordrede man de paagjældende Arbejder bragte til Udførelse, og det i Følge vedlagte Overflag hertil medgaaende Beløb af 4,156 Kr. 05 Ø. søges derfor herved bevilget.

Den samlede Udgift paa denne Post vil saaledes andrage i Alt 15,037 Kr. 93 Ø., eller afrundet 15,038 Kr.

ad 2. a. Paa Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1885—86 var der i Henhold til et fra en af Indenrigsministeriet nedsat Kommission til Undersøgelse af, hvorledes Kronborg Slot kan stikres mod Ildsaaade, fremkommet Forslag for Indenrigsministeriets Vedkommende til hertil sigtende Foranstaltninger optaget et Beløb af 75,777 Kr. 38 Ø. eller Halvdelen af den af Kommissionen dertil anslaaede Udgift, medens den anden Halvdel var optaget paa Krigsministeriets Budget (jvf. Rigsdagstidende for 1885—86 Till. A. Sp. 2001 og flg.).

Da disse Arbejder ikke have kunnet fuldføres i bemeldte Finantsaar, søges den ikke forbrugte Sum derfor for Indenrigsministeriets Vedkommende herved bevilget med 68,081 Kr. 29 Ø.

ad 2. b. Da forrige Vinters Veirforhold have taget saa stærkt paa nogle Skorstenspiiber og paa den monumentale Nedgang til Kasematterne paa Kronborg Slot, at en Istandsættelse af disse Bygningsdele ikke har kunnet opsættes til det kommende Finantsaar, har man beordret de paagjældende Arbejder bragte til Udførelse. Udgifterne ville i Henhold til det vedlagte Overflag andrage 3,925 Kr. 72 Ø., eller afrundet 3,926 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 3. De i Tillægsbevillingsloven for 1884—85 og Tillægsbevillingsloven for 1885—86 omhandlede og de paagjældende Finantsaar udførte Arbejder til Istandsættelse af Christian VII.s Palæ paa Amalienborg i Anledning af dets Overlevering til den kgl. Civilliste i Henhold til kgl. Resolution af 27de Oktober 1884 vedrørte ikke Stueetagen i Palæets Hovedbygning. Da Civillisten imidlertid har fremsat Ønsket om, at ogsaa denne Etage snarest muligt maatte blive sat i en til Palæets midlertidige Brug passende Stand, og man maatte erkjende dette Ønske for berettiget, har man tilladt, at de i saa Henseende fornødne Arbejder bringes til Udførelse i Overensstemmelse med vedlagte Overflag, hvor— efter Udgiften dertil vil andrage 10,700 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 4. Da Jorden paa en længere Strækning langs det ud for Staldmestergaarden liggende, under Indenrigsministeriet henhørende Bolværk ved Frederiksholms Kanal har begyndt at styde sig ud i Kanalen, og Bolværket i hele sin Længde er i meget slet Tilstand, har Ministeriet anset det for nødvendigt at lade Ombygningen af bemeldte Bolværk paa— begynde. De hertil medgaaende Udgifter ere af vedkommende Bygningsinspektør anslaaede til 24,000 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 5. Skorstene i Loftsetagen paa Palæ Nr. 123 i Amaliegade ere af en saadan Bestaffenhed, at de i paakommende Ildbrandstilfælde næppe ville kunne staa sig, ligesom det kan befrygtes, at de paa Grund af, at de ere trukne langs hen ad Loftet, i et saadant Tilfælde ville styrte ned og slaa igjennem de underliggende Etager. Til Redbrydningen af de gamle og Opførelsen af 4 nye Skorstensrør søges derfor her bevilget et Beløb af 5,042 Kr., som i Følge vedlagte Overflag vil medgaa til de paagjældende Arbejder.

ad 6. Det til Fredensborg Slot hørende Basterietablisement ved Esrom Sø har i længere Tid lidt under en utilstrækkelig Vandforsyning, navnlig hidrørende fra, at den Ledning, der fører Vandet fra Søen til en i Basteriets Skyllebasin anbragt Post, er for snæver. Da Vandforsyningens Utilstrækkelighed Dag for Dag blev mere følelig, ja endog truede med at fremkalde en viedliffelig Standsning af eller dog en betydelig Forstyrrelse i hele Basteridriften, maatte en Afhjælpning af disse Mangler anses for paatraengende nødvendig, og man gav derfor Ordre til Vægning af en ny 4-Tommers Ledning fra Søen ind til Vandposten, som derhos maatte fornøjes og anbringes i en muret Brønd ved Basteriets vestre Ydermur, samt til en i Forbindelse hermed staaende Opfyldning af Skyllebasinet, der paa Grund af Vandets Forurening ude fra Baadehavnen ikke kan benyttes