

	Oversført...	2,000 Kr.
b.	Omlægning af Taget, Fornyelse af Redløbsrør samt indvendigt Eftersyn af Vaskehuset ved Damebygningen.....	450 —
c.	Udvendigt Eftersyn af Saksbygningen samt delvis Fornyelse af Taget paa samme	2,100 —
		<hr/>
		4,550 Kr.

ad a. Disse Bygninger trænge i høj Grad til et grundigt Eftersyn, da Budsen flere Steder har løsnet sig og er falden af, ligesom Træværket trænger til Maling og Reparation.

ad b. Det nuværende Bliktag er rustent og hullet og Førfalningen nedenunder raadden, hvorfor det vil være nødvendigt at forny Bjælkerne og Førfalningen og lægge et nyt Tag af Zink samt anbringe nye Redløbsrør. Indvendig maa Loftet røres og pudses og Gulvet istandsættes.

ad c. Taget paa denne Bygning trænger i høj Grad til at eftersees, Murværket til at istandsættes, Zinket paa Kvistene og Tagrenderne til delvis Fornyelse og Smedearbejdet til Maling.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb 2,639 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a.	Fornyelse af en Del Vinduer i de saakaldte Frederik d. II's Taarne	907 Kr. 94 Ø.
b.	Slotsgaardens Forsyning med Gasblus	1,730 — 40 —

2,638 Kr. 34 Ø.

eller afrundet 2,639 Kr.

ad a. En Del af Vinduerne i de saakaldte Frederik d. II.s Taarne trænge i høj Grad til en Fornyelse.

ad b. Gadestrækningen fra Hillerød By til den ydre Slotsplads samt bemeldte Plads oplyses nu ved Hjælp af 10 Petroleumsløgter.

Da denne Belysning ikke er tilstrækkelig for det store Terræn og om Vinteren og i Stormveir er meget vanskelig at vedligeholde, foreslaas det i Stedet herfor at anbringe 13 Gasløgter, hvilken Foranstaltning vil kunne udføres uden uforholdsmæssig store Omkostninger, da der allerede nu findes en Gasledning fra Byen ind til Masturummet i Slottet, ligesom den aarlige til Belysningsudgifter ved Slottet disponible Sum ikke herved vil blive overskreden.

ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb 25,157 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a.	Opførelsen af en ny Vognstursbygning	19,271 Kr. 08 Ø.
b.	Afhjælpning af mindre Mangler ved Slottet og dets Tilbygninger	4,272 — 49 —
c.	Omdækning af Taget paa Damebygningens Forbindelsesgang...	1,612 — 98 —

25,156 Kr. 55 Ø.

eller afrundet til 25,157 Kr.

ad a. Den til Slottet hørende Vognstursbygning er en ældre Bygning, af gammel-dags Konstruktion, hvis Gulv, Loft og Portlukke er saa mangelfuld indrettet, at de kostbare Luxusvogne, som have deres Plads her, i høj Grad ere udsatte for at lide Skade. Da desuden Bygningens Endpartier have sat sig, maa det anses for nødvendigt at opføre en hel ny Bygning, der maatte svare til Nutidens Fordringer.