

Anm. til § 19: Indenrigsministeriet.

I Forbindelse hermed vil det være nødvendigt at foretage en Istandsættelse af den til den ældre Vognskursbygning stødende Bygning, hvori en Del af det ny anskaffede kostbare Brandslukningsmateriel opbevares. Udgiften herved vil andrage 650 Kr.

ad b. De paagjældende Arbejder omfatte mindre Reparationer ved forskellige Dele af selve Slottet eller de til Slottet hørende Bygninger, hvilke efter deres Bestaffenhed dog ikke kunne henregnes til almindelige Vedligeholdelsesarbejder, og som heller ikke ville kunne udføres for den Del af den under § 19 II. D 2. paaregnede Bevilling til Vedligeholdelse af de kongelige Bygninger, som vil kunne afses til Fredensborg Slot. De paagjældende Mangler ere alle af en saadan Bestaffenhed, at deres Afhjælpning ikke bør opsættes længere. Med Hensyn til de enkelte Arbejder henvises til det blandt Bilagene værende Overslag.

ad c. Det over denne Del af Slottet værende Blytag er i en saa daarlig Forfatning, at en Omdækning er nødvendig. Til en saadan Omdækning, ved hvilken man har tænkt at anvende Kobber i Stedet for Bly, søges her bevilget 1,612 Kr. 98 Ø.

ad 23. Kronborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb 33,753 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Eftersyn og Reparation af Vinduer (saavel mod Gaarden som mod Volden) paa Slottets østre Fløi	3,606 Kr. 03 Ø.
b. Istandsættelse af Slottets østre Fløis Façader mod Gaarden ...	23,917 — 24 —
c. Befæstelse af løse Tagflader i Kobbertagene	6,228 — 88 —

33,752 Kr. 15 Ø.

eller afrundet 33,753 Kr.

ad a. Dette Arbejde er en Fortsættelse af lignende, den nordre Fløi omfattende Arbejder, der udførtes i Finantsaaret 1885—86.

ad b. Sandstensarbejderne paa samtlige Slottets Façader trænge til et Eftersyn. Navnlig paa Slottets østre Fløi ere store Partier af disse nedstyrtede, og yderligere Nedstyrting kan befrygtes. Det er til en Istandsættelse af disse Arbejder paa bemeldte Fløis mod Gaarden vendende Side, at der søges bevilget et Beløb af 23,917 Kr. 24 Ø.

ad c. Kobbertaget er utæt og mangler Hæster paa flere Steder, saa det kan befrygtes, at hele Tagfladen under en Storm løstes bort af sit Leie. Udgifterne til et nøiagtigt Eftersyn af samtlige Kobbertage, hvilket vil andrage 12,457 Kr. 76 Øre, tænkes fordelt paa 2 Aar, saaledes at den ene Halvdel 6,228 Kr. 88 Øre søges bevilget ved Finantsloven for 1887—88 til Eftersyn af de mest udsatte Steder, medens den anden Halvdel vil blive søgt bevilget ved Finantsloven for 1888—89.

ad 24. Roskilde Palæ.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 5,000 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Afslutning af Istandsættelsen af Palæet samt Fornyelse af Brolægningen i den nordøstre Gaard	3,600 Kr.
b. Fornyelse af 2 Plankværker	1,400 —

5,000 Kr.

ad a. Det paagjældende Arbejde vil danne Afslutningen af et i Finantsaaret 1884—85 paabegyndt og i foregaaende og indværende Finantsaar fortsat Arbejde, der ifølge det af vedkommende Bygningsinspektør forfattede Overslag, der meddeltes Rigsdagen i Samlingen 1883—84, vil medføre en Udgift af 20,740 Kr., og hvortil der i 1884—85