

hed end mere følelig. De nuværende meget snævre Vitrapper ere saavel i Ildbrandstilsælde forbundne med Fare som under den daglige Trafik høist uhenftagsmæssige og ubekvemme, særlig paa Grund af en Mængde snævre Affatser og bratte Omdreninger, der kun paa enkelte Reposer tillade 2 Personer at passere forbi hinanden, og kun med stort Besvær og til Stæde for Vægge og Paneler kunne de benyttes til Transport af større Gjenstande. Endvidere er Spisegemakket forholdsvis meget lille, og de til samme hørende Arretterlokaler ere i allerhøjeste Grad indskrænkede, saa at Serveringen hviligen bekværes derved.

Som Følge heraf har det oftere været Gjenstand for Overvejelse, hvorledes de oven fremhævede Ulemper kunde afhjælpes. I det man gik ud fra, at der i alt Fald til Dels kunde raades Bød paa den tilstedeværende Trang til udvidede Lokalteter ved en Ombygning af det i Slotshaven beliggende Tchehus, søgtes der paa Finantslovsforslaget for 1887—88 en Bevilling paa 35,000 Kr. i det nævnte Djemed, og denne Bevilling blev under Finantslovsforslagets Behandling tiltraadt af begge Rigsdagens Thing. Ved fornyet Overvejelse kom man imidlertid til det Resultat, at en fyldestgjørende Afhjælpning af Manglerne ikke vilde kunne tilveiebringes ad denne Vej, og at dette kun kunde ske ved en større Ombygning af selve Slottet. Man har derfor opgivet at ombygge Tchehuset, og i Stedet herfor foreslaas det at opføre 2 Sidesløje til Slottet, en mod Øst og en imod Vest Alt i Overensstemmelse med vedlagte 6 Planer.

Der vil herved opnaas den ønskede Forøgelse af Opholdslokaler i Stuen og paa 1ste Sal, saaledes at der bliver fornøden Plads saavel til selve Kongehuset og dets høje Gæster, som til det med disse følgende Hofpersonale, samtidiq med, at der i Slottets Kvistetage staffles Plads til Tjenerstabet og de Garderoverum, som nu savnes. I Stuen vil der blive tilveiebragt en større Spisehal med vedliggende „Rosen“ og fornødne Arretterrum. I Kælderen vil det blive muligt at udvide Kjøkkenet og forlægge det saaledes, at Hans Majestæt Kongens Dagligværelser ikke som nu stadig opfyldes af en høist generende Madaugt, og at Kjøkkentorfsenen ikke kommer til at ophede de Værelser i Stueetagen, som dagligt benyttes. Samtidig vil der blive anbragt Vitrapper af en saadan Størrelse, at Transport kan finde Sted ad disse uden Ulempe, og at der i Ildbrandstilsælde kan foregaa en uhindret Passage. Rinnedkammeret vil kunne flyttes fra det øverste Loft ned i Kælderen, hvorved den meget besværlige og hyppig generende Transport op igjennem Bygningen undgaaes. Det ved Økonomien ansatte Betjentpersonale, hvis Opholdslokaler ere høist indskrænkede og i hygieinisk Henseende meget slette og paa den anden Side til Dels saa spredt beliggende, at det er til Ulempe for Tjenersten, samt Vinkjælder og Sølvkammer ville faa de fornødne Lokaler i Slottets Kjælder.

Udgifterne ved samtlige disse Arbejder ville ifølge det ligeledes vedlagte Overflag udgjøre 138,518 Kroner, hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 14. Ved en af vedkommende Bygningsinspektør i indeværende Aar foretagen Undersøgelse af Tagtflottet Eremitagen viste det sig, at alle Skorstensrørene befandt sig i mere eller mindre brandfarlig Nærhed af Træ, og da disse Mangler strax burde fjernes, tillod man, at de hertil sigtende Arbejder, der navnlig have bestaaet i Ommuring af samtlige Skorstensrør bragtes til Udførelse. — Udgifterne hertil have beløbet sig til 3,187 Kr. 63 Ø., hvilken Sum herved søges efterbevilget.

ad 15. a. En af Indenrigsministeriet under 18de August 1885 nedsat Kommission bestaaende af Statsraad, Bygningsinspektør Melbahl, Statsraad, Tømmermester Blom og Vandinspektør Schönheyder til Undersøgelse af, hvorledes Fredensborg Slot og de til samme hørende Bygninger skulle sikres mod Ildsvaade, har foreslaaet udført forskellige hertil sigtende Arbejder.

Disse ville navnlig bestaa i Anbringelse af tvende underjordiske Vandbeholdere, den ene ud for Slottets Nordfacade, den anden midt ud for Sydfacaden af Kirken, hver paa 300 Tdr. Vand, hvilke Beholdere ved Rørledninger sættes i Forbindelse med det alt tilstedeværende Vandværk og fyldes ved Hjælp af dette; Opførelse paa forskellige Steder i Slottet af Brandmure med Kamme og dobbelte Terndøre i alle Etager, paa andre Steder Anbringelse af dobbelte eller enkelte Terndøre i Døraabningerne samt af Jernstodder i Vinduerne; Røring og Pudsnings af alle Skraaflader i Tagetagenses Værelser, eller, hvor dette ikke kan lade sig gjøre, Beklædning af Skraafladerne med Metal paa den mod Værelset vendende Side; Lægning af Murstensgulv paa Fladen paa alle Loftsgulve over Hovedbygningen, Kirken og Staldbygningen; Beklædning af Tagværket over de trukkne Skorstensrør med Jernblik og Befstrykning af det øvrige Træværk i Taget paa Slottet,