

Laasestolen er for blank og bør bronceres.

Stang og Stangfjeder virke uregelmæssigt, saa at Hanen undertiden hverken kan spændes eller staa i Sikkerhedsro. Ved enkelte Geværer er Hanen gaaet af fra Sikkerhedsro ved at tætte Kolben haardt mod Jorden.

Aftrækket er ujevnt.

Laasen anses i det Hele for vel kompliceret; de mange Anstalter og Knaster ere udsatte for at slides. Større Soliditet ønskelig, dog formenes Mechanismen fyldestgjørende, naar de paaagebde Mangler afhjælpes.

Kolbens Form anses for mindre heldig, dens Længde for stor, Kolbevinflen for lille; 2det Kompagni ønsker en anden Form af Kolbekappen, da den ved sin nuværende Form, let sættes for haardt mod Jorden.

Magasinet er for sølsomt for Tryk og Stød, dog mindre udsat i stive Laster. Magasinfjederen funktionerer upaalideligt, den afhager ofte, Magasinets Anbringelse paa Geværret ikke saa let som ønskeligt. Det anbefales at føre det paafat og affpærret fra Fægtningens Begyndelse. Det anses for tilstrækkeligt, at hver Skytte har 2 Magasiner. For en Sikkerheds Skyld kan man medgive ham 4, hvilket i hvert Fald bør være Maximum.

Piben betegnes af 1ste Kompagni som havende tilstrækkelig Styrke og i det Hele god, af 2det Kompagni som i enhver Henseende fyldestgjørende, hvorimod Bataillonens mener, at den er for sølsom for Spænding i Skæftet, og at den mulig ved flere Geværer er bleven noget bøiet.

Bajonetten har for kort og for stærk bøiet Parerstang; begge de foreliggende Former anses for uheldige, da de ikke kunne benyttes som Hugvaaden; den korte Dollbajonet tabes let ud af Skeden.

Viskesnoren anses for god; dog gaar Haandtaget let af, hvilket imidlertid ikke er nogen betydelig Ulempe.

Messingviskestoffens Haandtag bør være solidere befæstet, iøvrigt betegnes denne saabelsom Kammerviskeren som god.

Fjederklemmen tabes let og bør derfor helst anbringes paa Geværret f. Ex. i en Udhuling i Kolben. Ønskeligt om man kunde stille Laasen uden Rekvirit.

Ved de skarpe Patroner har Antændelsen været god, Kliffere meget sjældne. Ved Utendoerffers Hylstre forekom endel Længderevner og Gasudstrømning ved Fænghætten, ved danske Hylstre hyppige og stærke Klemninger.

De løse Patroner vare brugelige. Dog stødte de ved Magasinladning jævnlig mod Magasinets Forkant; det var ønskeligt at have de løse Patroner af samme ydre Form, som de skarpe.

3 adskillige af dem manglede Fænghætter, det antoges, at de vare faldne ud.

Patronholderne, Brysttafser og Livremmetafserne anses for hensigtsmæssige, dog er en lettere Dplukning af de sidste ønskelig.

Til foranstaaende Bemærkninger kan endelig føies Følgende efter Erfaring ved Skydestolen.

Hærdningen af Sigteforstærkningen synes at medføre, at Sigtemidlerne sidde mindre godt fast.