

## ad 17. Charlottenlund Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 935 Kr. agtes anvendt til Budsnng af Loftsetagen samt Anbringelse af en Indgang i Stueetagen i det gamle Vaskhus ved Slottet, hvilke Arbejder af Hensyn til Brandsikkerheden bør bringes til Udførelse.

## ad 18. Bernstorff Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 2,152 Kr. agtes anvendt til Foranstaltninger til Afhjælpning af Fugtighed i Slottets Kjælderetage. For at raade Bod paa den under Gulvene i Slottets Kjælderetage tilstedeværende Fugtighed vil det være nødvendigt at ombytte alle de Trægulve, hvorunder der ikke findes Betongulve, med Murstensgulve, belagte med Asfalt, eller med Betongulve, som derpaa belægges med Trægulv. De Murstensgulve, der endnu ere udklæde, bør ligeledes belægges med Asfalt og derover Trægulv.

## ad 19. Sagtflottet Eremitagen.

Med den til Slottet hørende Staldbygning findes flere gamle og meget forfaldne Skure og Tilbygninger, som i høj Grad skæmme Omgivelserne. Det foreslaas derfor at fjerne disse Skure m. m. og erstatte dem ved at forlænge Staldbygningen med 7 Fag mod Nord, hvorved det tillige vil blive muligt at skaffe den Kgl. Veterinar- og Landbohøjskole, som i sin Tid har erholdt overladt 2de Rum i bemeldte Bygning, til Opbevaring af de Instrumenter og Redskaber, der benyttes ved Højskolens aarlige Landmaalingsøvelser, større og bedre Lokaler til Brug ved Undervisningen i Landmaaling, hvortil der føles en stærk Trang.

Udgifterne ved de her omhandlede Arbejder ville beløbe sig til 3,706 Kr.

## ad 20. Sorgenfri Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 2,610 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Fornyelse af Stakittet ved Ridebanen .....	330 Kr.
b. Forlængelse af en Trappe i Damebygningen .....	480 —
c. Udvendig Reparation af Vasserbygningen ..	1,800 —

2,610 Kr.

ad a. Det nuværende Stakit er opraadnet og maa erstattes af et nyt.

ad b. Hovedtrappen i Damebygningen fører kun fra Stueetagen til 1ste Sal, og det vilde derfor navnlig af Hensyn til en eventuel Ildbrand være meget ønskeligt, om den blev forlænget op til Kvistetagen, i hvilken der findes flere Soveværelser, og som kun ved en Trappe i den vestlige Gavl af Bygningen staar i Forbindelse med de underste Etager.

ad c. Denne Bygning trænger i høj Grad til udvendig Reparation. Taget maa omlægges og derefter understryges, Bygningen males udvendig og Zinkdækket paa Kviste, Tagrender og Redløbsrender samt udvendige Porte, Døre og Vinduer undertastes for nødent Efterhyn.

## ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 892 Kr. agtes anvendt til Ombygning af 6 gamle dels revnede, dels udbrændte Kaffelovne med nye samt til Fornyelse af en Del Vinduer i Slottets Sidebygninger med dertil hørende Standsættelse af Murbævt og Panel.

## ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 10,525 Kr. agtes anvendt til Afhjælpning af forskellige Mangler ved Slottets Bygninger.

De hertil sigtende Arbejder omfatte mindre Reparationer ved forskellige Dele af selve Slottet eller de til Slottet hørende Bygninger, hvilke efter deres Bestaaffenhed dog