

	Overført...	19,268 Kr.
e. Ombygning af en Sluse og Dæmning i den under Frederiksborg Slots Havevæsen hørende lille Dyrehave	1,420	—
f. Bygning af en luftet Rørledning fra Sortedam til Hestestodammen i Frederiksborg Slotshave.	855	—
g. Omsætning af en Stendæmning ved Sortedam samme Steds.	1,270	—
h. Uforudsete Udgifter	1,000	—
		<hr/>
		23,813 Kr.

ad a. Saavel Sandstensbeflødningen som Murværket og Fundamentet for Bassinindsatningen ere i høi Grad brøstfældige, saa at en fuldstændig Ombygning vil være nødvendig. Udgifterne herved ville ifølge vedlagte Overflag udgjøre 4,605 Kr. —

ad b. Arbeidet er en Fortsættelse af en i 1887—88 paabegyndt Hovedindsættelse af Stakittet langs med Søndermarkens Nord- og Vestgrænde, jfr. Rigsdags-tidende for 1886—87, Tillæg A. Sp. 2759—60, sammenholdt med Sp. 511—12.

ad c. Ved Finantsloven for 1883—84 bevilgedes et Beløb af 10,000 Kr. som første Bidrag af en paa flere Aar fordelt Bevilling til Hovedindsættelse af Marmor-murene i den saakaldte Marmorhave i Fredensborg Slotshave samt til Restaurering af en Del af de i Haven anbragte Billedstøtter og monumentale Dekorationer, og der er derefter i de følgende Finantsaar indtil 1886—87 inkl. i det nævnte Viemed anvendt 40,000 Kr., ligesom der i indværende Finantsaar hertil paaregnes anvendt 10,000 Kr. Som bemærket i Anmærkningerne til Finantslovsforslaget for 1883—84 var det ikke muligt ved Arbeidets Begyndelse at fremkomme med et bestemt Overflag over Bekostningerne ved de nævnte Arbejder, men det antoges, at Udgifterne ikke vilde overstige 40—50,000 Kr. Af den vedlagte Skrivelse fra Inspektøren for de offentlige Byghaver vil det imidlertid ses, at et Beløb af 50,000 Kr. ikke vil være tilstrækkeligt til Fuldførelsen af det hele Restaureringsarbejde. Det har nemlig i enkelte Tilfælde, f. Ex. ved Restaureringen af Marmor-murene, Kaskaden og de 2 store Marmordekorationer, Danmark og Norge, ikke været muligt at holde Udgifterne inden for de paa det oprindelige Overflag opførte Summer, idet de enkelte Dele af de nævnte Værker ved Medtagningen have vist sig at være betydelig mere medtagne end forud paaregnet. Der staar endnu tilbage at restaurere Sandstens-Figurerne og Seirskolonnen af Marmor i Normandsdalen, de 8 store Sandstensopstillinger i den brede Allé og nogle andre Figurer og Støtter, spredte omkring i Haven, som det vil være i høi Grad ønskeligt at underkaste en Hovedreparation, og det foreslaas derfor i Finantsaaret 1888—89 til Fortsættelse af Restaureringsarbejderne i Fredensborg Slotshave at anvende et Beløb af 10,000 Kr. i Overensstemmelse med vedlagte Overflag; ifølge dette ville samtlige de tilbageværende Figurer kunne restaureres for den nævnte Sum med Undtagelse af de 8 Sandstensopstillinger i den brede Allé, som først maa underkastes en Undersøgelse, hvortil der paa Overflaget er beregnet et Beløb af 670 Kr., forinden det kan afgjøres, hvormedet Istandsættelsen af dem vil koste; det herefter eventuelt fornødne Beløb vil da blive søgt bevilget i et kommende Finantsaar. —

ad d. Savnet af et Rum til Opbevaring af Materiale og Redskaber, samt til Overvintring af Havebænte og til der at underkaste disse Reparationer og Malning er meget ønskeligt. Det foreslaas derfor i det nævnte Viemed at opføre et Hus af Træ med blaat Tegltag paa en Plads i Slotshaven syd for Vognremisegaarden ca. 25—30 Men fra nærmeste Bygning, hvor det vil være let tilgængeligt uden dog at skæmme Om-givelserne. Udgifterne herved ville ifølge vedlagte Overflag andrage 2,266 Kr. —

ad e. I Anledning af en Besværing fra Frederiksborg Amts Veivæsen over, at der paa Fredensborg Landevei finder Jordfred Sted udenfor en til Veien stødende, i lille Dyrehave beliggende Sluse, er der bleven foretagen Undersøgelse af de paagældende Forhold, og det har derved vist sig, at saavel selve Slusen som Plantebeflødningen ved samme er i en saa brøstfældig Stand, at Reparation er umulig. Det foreslaas derfor i Stedet for den gamle Sluse og Plantebeflødning at opføre en Stendæmning og bygge