

ad 3. Da det i Følge Indberetning fra vedkommende Bygningsinspektør i afvigte Sommer havde vist sig, at Raad- og Domhusbygningens udvendige Sandstensalku-strader vare i en saa forfalden og forvitret Tilstand, at en Nedstyrtning kunde befrygtes, samt at en Fornyelse af Kalkpudsen paa de 2 Facader i den saakaldte Politigaard var paatrængende nødvendig, tillod man, at de til Afhjælpning af de paagjældende Mangler fornødne Istandsættelsesarbejder bragtes til Udførelse.

Udgiften ved disse Arbejder ville beløbe sig til 4,850 Kr., af hvilken Sum Rjøbenhavns Magistrat har erklæret sig villig til at udrede Halvdelen. Den Statskassen paa-hvilende Halvdel af Udgifterne eller 2,425 Kr. søges herved bevilget.

ad 4 a. Af det paa Forflag til Tillægsbevillingslov for 1887—88 til Foran-staltninger til en forbedret Vandforsyning ved Bernstorff og Charlottenlund Slotte op-førte Beløb af 67,000 Kr. (jfr. Rigsdagstidenden for 1886—87, Tillæg A. Sp. 2719—22) er i afvigte Finantsaar forbrugt et Beløb af 63,997 Kr. 82 Ø.

Da der imidlertid endnu staar tilbage ved Bernstorff Slot at anlægge den ene af de foreslaaede 2de Vandbeholdere i Jorden, om hvis Beliggenhed og Form der endnu ikke har kunnet træffes Bestemmelse, søges herved Resibeløbet, 3,002 Kr. 18 Ø. bevilget.

ad 4 b. Da den Tilhynsførende med Brandslukningsredskaberne ved Bernstorff Slot havde henledet Indenrigsministeriets Opmærksomhed paa, at det for at fuldstændig-gjøre de ved bemeldte Slot trufne Foranstaltninger til at sikre samme mod Brandfare (jfr. de ovenfor under a. ommeldte Arbejder) maatte anses som nødvendigt, at der til Slottet anskaffedes en Sprøite med tilhørende Sugeværk foruden en Del andre Brand-redskaber, har man troet af Hensyn til Slottets Brandstikkerhed at burde lade den paa-gjældende Anskaffelse foretage uden Opsættelse.

De hertil medgaaende Udgifter have beløbet sig til 1,870 Kr.

ad 4 c. Den nuværende Varmtvandsbeholder i det store Rjøkken i Bernstorff Slot er, navnlig ved den stærke Brug i afvigte Sommer, bleven saa medtaget, at den ikke uden Fare for at springe kan bruges.

De til Anskaffelse af en ny Beholder medgaaende Udgifter ere af vedkommende Bygningsinspektør anslaaede til 360 Kr.

ad 4 d. Der er oftere ført Klage over, at der jævnlig staar Vand paa Trappen foran Hovedindgangen til samme Slot, og Tilstanden er nu saaledes, at en Omlægning og delvis Fornyelse af samme nødvendigvis maa foretages og for at være tilendebragt, naar Residenten forelægges til Slottet førstkommende Foraar, paabegyndes i indeværende Fi-nantsaar.

Hertil vil medgaa et Beløb af 1,094 Kr.

ad 4 e. Da Bøttagene saavel paa det til omtalte Slot hørende Sprøitehus som paa det derved liggende Bogstue have lidt Skade af Storm, og derhos i det Hele ere i en meget brostfældig Stand, er en Fornyelse paatrængende nødvendig, og det foreslaas derfor at lade dem ombytte med Zink-Bisttage, der ere mere holdbare; denne Foranstalt-ning vil kunne udføres med en Udgift af 646 Kr.

ad 5. Af lignende Hensyn som de under Post 4. b. ommeldte har man ment at burde tillade Anskaffelsen af en Del Brandredskaber til Charlottenlund Slot.

Omkostningerne herved ville udgjøre 1,788 Kr.

ad 6—9. Disse Poster ere blevne bevilgede ved Tillægsbevillingsloven for 1887—88, men da de paagjældende Arbejder ikke ere bragte til Udførelse inden Udgangen af bemeldte Finantsaar, søges Beløbene herved gjenbevilgede.

ad 10. Brandinspektøren i Odense har henledet Opmærksomheden paa, at Slut-ningen af en eventuel Ibløs i Odense Slots nordvestre Hjørne vil blive i høj Grad vanskeliggjort derved, at der hverken findes Vandopstandere i Gaarden eller Haven, og at de i de nærmeste Gader ved Slottet værende Brandhaner ere for langt borte til, at der hurtigt nok kan tilveiebringes Forbindelse med dem med fornøden Virkning.