

hvori Sigtekornet er stukt ind. Ved enkelte Gewærer lod Næsebaandringen sig røkke lidt; som Regel lod dette sig afhjælpe ved at trække Næsebaandsstruen fastere til, og Kompagniet har for Øvrigt ingen Mangler iagttaget, som det i lærli- Grad kunde tilskrive enten Gewærenes Skjæftning eller Anbringelsen af forreste Sigte- punkt. Herved maa det dog ikke lades ude af Betragtning, at Skydeforsøgene ved Kompagniet ikke heller have været særlig anlagte paa at undersøge dette Forhold.

De Ulemper, der for Øvrigt ere fremkomne under Enkeltmandsskydningen med Hensyn til Trøfningen, ere nærmere omtalte under Affnit A.; de formentes væsent- ligt at hidrøre saavel fra Befalingsmændenes som Mandstabs mangelfulde Kjend- skab til Gewærets halstikke Egenstaber og de mindre fuldkomne Sigtemidler. Da disse sidste imidlertid kun kunne betragtes som rent midlertidige, skal Kompagniet med Hen- syn til dem indskrænke sig til at fremhæve Unseligheden af, at Sigtekornet ved Kasthættelsen af de endelige Sigtemidler gjøres noget finere og nævnlig, at Rjærvæn i Viseret gjøres noget skørre.

Det vilde være ønskeligt, om nederste Rembøile blev flyttet, da det med den nuværende Anbringelse er noget besværsligt at aftage og påsætte Gewærremmene.

Den til Gewæret udleverede korte Sabelbajonet har for saa vidt vist sig hensigtsmæssig, som den er bleven steddende fast paa Gewæret under Skydning, og som Gewærerne let lade sig sætte sammen i Pyramider og staa særdeles sikkert i disse; men der var den store Ulempe ved dem, at de paa Grund af Hæftets for- holdsmæssige store Thynde i endnu langt højere Grad, end Tilfældet er med de nu- værende Sabelbajonetter, tabtes ud af Skeden under Bevægelsen, og det uagtet Haand- høilen altid habdes indstøttet i en af Ringene paa Sværdkassen af ældre Model.

Den egentlige Prøve paa Gewærets Præstationsevne og Meka- nismens Holdbarhed og den Sikkerhed, hvormed den virkede, var den, der blev anstillet ved Hurtigskydningen under de forskjellige Former, hvori denne blev øvet. Det var ogsaa først herved, at der ved en Del af Gewærerne viste sig forskjellige Feil. Vel havde det alt ved Øvelserne med blinde Patroner vist sig, at Udkastet i nogle Gewærer hyppigt svigtede; men da disse Patroner vare stærkt medtagne af Slid, idet Patronkravens Kant var bleven ganske afrundet, og da der ved Enkeltmandsskarpsskydningen kun ved et enkelt Gewær havde vist sig Feil, og denne strax kunde forklæres, havde Kompagniet ikke kunnet tillægge de under Øvelserne med blinde Patroner opstaaende Ulemper nogen Betydning. Senere hen har det imidler- tid vist sig, at man dog for saa vidt bør have sin Opmærksomhed henvendt paa disse, som det netop var de Gewærer, ved hvilke Udkastet hyppigst svigtede paa Exer- cerpladsen, der først begyndte at vise Usikkerhed ved Udkastet eller Udtrækket paa Skydebanen. Derhos er det selvfølgelig ogsaa en stor Gene for Mandstabs Ud- dannelse, naar Mechanismen ikke fungerer sikkert, selv om Patronhylstret er noget medtaget af Slid. At denne Usikkerhed maa kunne hæves, fremgaar deraf, at det overveiende Antal Gewærer ingen Mangler viste ved Udkastet, selv om man prøvede de mest slidte af Exerцерpatronerne i dem.

Af de Feil, der fremkom under Skarpsskydningen, var der kun 3, der indtraadte i saa stor Mængde, at de vare af væsentlig Betydning; med Hensyn til de Uregel- mæssigheder, der i Øvrigt af og til opstod, henpises til de paa Bilag 6 opførte Be- mærkninger om de enkelte Gewærer. De Feil af Betydning, der fremkom, vare følgende:

- 1) Udkastet svigtede.
- 2) Udtrækket svigtede.
- 3) Projektilet stødte imod Sammensætningen fortil imellem Magasintapselen og Laasestolen.

1) Udkastet svigtede i Alt ca. 200 Gange, deraf 168 Gange omtrent ligelig fordelte paa 4 Gewærer. I 2 af disse blev der indsat en ny Udtrækker, hvor- efter de begge fungerede fuldt tilfredsstillende. Da Væsemageren ikke raadete over flere Udtrækkere, forsøgte det at afhjælpe Feilen paa de 2 andre Gewærer ved at foretage en let Afstilling foran paa Udtrækkeren der, hvor den hviler imod Bindsylket, ved det ene af disse Gewærer svigtede Udtrækket herefter ikke oftere; ved det andet viste