

Bilag 6.

22de Bataillons 4de Kompagnis Bemærkninger til de enkelte af de helstæftede
Forsøgsrepetergeværer, der have været udleverede til Prøve ved Kompagniet i Efter-
sommeren 1888.

- Gevær Nr. 36. Nederste Kæmpe ite — ny indsat.
Tilbringerens Arm ite — ny indsat.
Magasinlaagen sprang jævnlig op under Skydning fra Magasin; en Affiling foretoges paa Klinskens Tap, men Feilen blev dog ikke helt afhjulpen.
Tilbringeren har ved Hurtigskydning fra Magasin 2 Gange svigtet, saa der ingen Patron førtes frem.
Da Patronerne jævnlig stødte imod Sammensætningen mellem Kapselen og Laafestolen, blev Kapselens forreste Kant drevet lidt ind, hvorved Feilen blev fuldstændig afhjulpen.
Da Udtrækket svigtede 7^{de} Gange og Udfastet 8 Gange, blev en ny Udtrækker indsat; herefter var Udtrækket godt, Udfastet svigtede endnu 2 Gange.
- Gevær Nr. 37. Ved Skydning fra Magasin er Projektilet 1 Gang stødt imod højre Kant af Udfræsningen, saa at Patronen ikke kunde føres ind i Kamret.
- Gevær Nr. 38. Udfastet svigtet 3 Gange, Udtrækket 1 Gang.
Har Grad i Udsnittet for Bundstykkets Støppekast; ingen Gene bemærket.
- Gevær Nr. 39. Udfastet svigtet 49 Gange. Feilen fuldstændig afhjulpen ved en Affiling paa Udtrækkeren tæt ved Hagen.
- Gevær Nr. 40. Udfastet svigter 6 Gange. Feilen fuldstændig afhjulpen ved Affiling som ved Gevær Nr. 39.
Nederste Kæmpe ite — ny indsat.
- Gevær Nr. 41. Udfastet svigtet 34 Gange. Ny Udtrækker; Feilen forsvunden.
- Gevær Nr. 42. Udfastet svigtet 3 Gange. 2 Hylstre vendt sig under Udfastet og atter faldet ned i Bundstykkeleiet.
- Gevær Nr. 43. Udtrækket svigtet 1 Gang. 1 Hylster vendt sig som ved Gevær Nr. 42. Projektilet jævnlig stødt imod Sammensætningen imellem Kapselen og Laafestolen, hvorved det kilede sig ind mod Udsnittet for Udtrækkeren; dette er sket ved Enkeltladning, saavel naar Magasinet var fyldt, som naar det var tomt.
- Gevær Nr. 44. Projektilet jævnlig stødt imod Sammensætningen imellem Kapsel og Laafestol.