

Gevær Nr. 45.

Udkastet svigtet 35 Gange; ny Udtrækker indsat — Feilen afhjulpen.

Klínestruen løsne de sig af og til under Skydningen.

Projektilet jevnlig stødt imod Sammensøining imellem Kapsel og Laasestol. Kapselen drevet ind — Feilen afhjulpen.

Bed Skydning fra Magasin er Projektilet 2 Gange stødt imod høire Side af Udfrænsningen, saaledes at Patronen ikke kunde føres ind i Kamret.

Der foresaldt henimod Slutningen af Skydningen 3 Kliffere, hvad der maaste kan tilskrives en Slappelse af Slagfjederen eller en anden Feil ved Geværret.

Gevær Nr. 46.

Udkastet svigtet 1 Gang.

Udtrækket svigtet 5 Gange paa 2 Dage.

Projektilet jevnlig stødt imod Sammensøining mellem Kapsel og Laasestol.

Gevær Nr. 47.

Udtrækket svigtet 1 Gang.

Projektilet jevnlig stødt imod Sammensøiningen imellem Kapsel og Laasestol.

Gevær Nr. 48.

Ræsebaandsringen løs; Ræsebaandsstruen er trukken til, men Ringen lader sig dog røkke. Den med dette Gevær udførte Skydning har dog været god.

Projektilet jevnlig stødt imod Sammensøining mellem Kapsel og Laasestol.

Gevær Nr. 51. med Spærhage paa Udtrækkeren og tilsvarende Tværrille i Bundstykket.

Udkastet svigtet 5 Gange paa 2 Dage. Ved Skydning med løs og blind Ammunition svigtede Udkastet særdeles hyppigt.

Tilbringeren har 3 Gange ikke ført Patronen frem fra Magasinet.

Gevær Nr. 52. med Spærhage paa Udtrækkeren og tilsvarende Tværrille i Bundstykket.

Har Grad i Udsnittet for Bundstykkets Stoppekraft; ingen Gene bemærket.

Udkastet svigtet 50 Gange. En Affiling paa Udtrækkeren tæt ved Hagen er udført, men uden kjendeligt Resultat.

Udtrækket svigtet 1 Gang.

Gevær Nr. 53.

Udkast svigtet 1 Gang.

Udtrækket svigtet 3 Gange paa 2 Dage.

Projektilet stødte jevnlig imod Sammensøiningen mellem Kapsel og Laasestol ved Enkeltdning, saavel ved fyldt som ved tomt Magasin.

Gevær Nr. 54.

Udkast svigtet 1 Gang.

Udtrækket svigtet 6 Gange paa 3 Dage.

Gevær Nr. 55.

Intet at bemærke.

Gevær Nr. 57. med Spærhage paa Udtrækkeren og tilsvarende Tværrille i Bundstykket.

Projektilet jevnlig stødt imod Sammensøiningen mellem Kapsel og Laasestol.