

Gevær Nr. 58 med Spærhage paa Udtrækkeren og tilsvarende Løvrille i Bundstykket; Udtrækkerens Arm tilige delt ved en Charnière.

Udkastet svigtet 10 Gange. Feilen er først forekommen henimod Slutningen af Skarpskydningen og syntes at være i Tiltagende.

Udtrækket svigtet 4 Gange paa 1 Dag.

1 Hylster har under Udkastet vendt sig og er falden ned i Bundstykket.

Projektilet jevnlig stødt imod Sammensøining af Kapsel og Laasestol.

Det er 1 Gang hændet, at en Patron er kommen til at ligge saaledes i Magasinet, at Kraven greb over den underliggende Patrons Krave; herved forhindedes den i at blive ført op fra Magasinet, og dette maatte tømmes, forinden Skydningen kunde fortsættes.

NB. Denne Ulempe er kun indtruffen denne ene Gang under Skarpskydningen; men ved Skydning med blinde Patroner er den indtruffen temmelig hyppigt og hidrører her rimeligvis fra, at Patronernes Længde er bleven for ringe derved, at Træproppen efterhaanden er bleven stødt for langt ned i Hylstret.

Sul. Gørz.