

en regelmæssig Vandring af Patronerne ved disses Tvingde alene, idet enhver Dreining af Vaabnet, som umuligt kan undgaas i den liggende Stilling, der er den hyppigst forekommende i Felten, medfører, at Patronerne ikke falde ned, hvilket er særlig uheldigt i den liggende Stilling, da Manipulationen af Haandbøllen i denne er vanskelig. Det vil efter Regimentets Formening være nødvendigt at erstatte Magasinet med et lukket Magasin, hvor Patronerne ligge under Paavirkning af en Fjeder og saaledes efterhaanden bringes frem. Magasinet bør derhos kunne affærres, og man bør til enhver Tid kunne kontrollere, ved en udbendig paa Magasinet anbragt Viser eller Vignende, hvormange Patroner, der er tilbage i Magasinet, da det ikke kan fordres, at Mandskabet holder Regnskab med, hvormange Stuk det afgiver ved Magasinstydning.

Bajonetten er uheldig, da den for at kunne gjøre Nytte maa være skarpslebent, men i saa Fald vil den meget let saare Manden ved Manipulationen; mulig bør den ved dette Vaaben gaafe ubeladent.

Indflydelsen af det daglige Brug af Vaabnene søgtes konstateret ved Slutningsprøven den 29de November. Som det vil ses af 18de Bataillons Kompagniers Oversigt over Manglerne (Bilag 11), forekommer der vel ved denne Stydning forholdsvis flere Mlemninger i Magasinet, hvad der er naturligt, da Magasinet ubelukkende blev benyttet, men iøvrigt staa Mlemperne under det Almindelige, og den fortsatte Brug af Vaabnene synes saaledes ikke at have øvet nogen Indflydelse paa Mechanismen, ligesom Frygten for, at den Forurening, for hvilken Laasebelene ere udsatte ved den daglige Brug, og som ikke kan fjernes af Soldaten ved den sædvanlige Rengjøring, skulde hindre Mechanismens Gang, viste sig ugrundet. Imidlertid maa det antages, at den Lethed, hvormed Regn, Støv og Smuds gennem de store Abninger finde Afgang til Laasebelene, vil bevirke, at Røghens Virkning hæmmes, naar der ikke jævnlig foretages en grundig Rensning af Bøssmageren, ligesom en saadan synes nødvendig for at bevare Laasebelene mod Røstens Indvirkning.

Den for Mandskabet nødvendige Rengjøring, Adskillelse og Sammensætning frembyder ingen særlig Vanskelighed, men der udfordres et uforholdsmæssigt Brug af Olie, og Kontrolrevsiterens Antal bør sikkert forøges, saaledes som af 18de Bataillons 2den Kompagni foreslaaet.

At Vaabnet som Enkeltlader har medført langt færre Betjeningsvanskeligheder end som Magasinlader har gjort dets Brug som Enkeltlader mere tiltalende. Naar 18de Bataillons 2det Kompagni imidlertid i sin Slutningsbemærkning anfører, at Røghgeværret selv som Enkeltlader vil være ethvert Magasinvaaben overlegent i Skudhastighed, naar de nuværende Mlemper afhjælpes, kan dette vel være rigtigt, naar der tales om en længere fortsat Hurtigstydning, men ikke naar Stukantallet indskrænkes til Magasinet's Beholdning, og det er netop dette Moment, der kommer i Betragtning i Kampens afgjørende Dieblit, for hvilket Magasinbeholdningen bør bevares.

Ammunitionen. Denne har i det Hele været god. Der er gjort 17470 skarpe Stuk med 146 Kliffere og 196 Længderevner, og 9454 løse Stuk med 58 Kliffere og 12 Længderevner.

Som alt anført maa Størstedelen af Kliffere tilskrives Vaabnene; ved den først prøvede Halvdel af disse forekom de noget hyppigere, end ved den sidste Halvdel (0,9 % mod 0,7 %). Længderevnerne have ikke haft videre Indflydelse paa Betjeningen.

Ved 1 Patron, Hylstret medfølger under Bilag F, fremkom et Brud ovenover Bunden. Der kastedes derved noget Krudtflam tilbage i Skyttens Ansigt, dog uden videre Mlemper, men dette Tilfælde viser Nødvendigheden af, at Mechanismen underkastes en Prøve med beskadede Patroner.

Af 18de Bataillons Kompagnier er Opmærksomheden henledet paa den uhyggelige Form, som Projektilerne erholde ved Anslaget. Dette er gaafe vist Tilfældet, idet Kobberbeklædningen og Bløet ere sammensmaltrede til en uformelig Masse, som sikkert