

Udgiften, paa Finantslovforlaget for 1884—85, ved Endringsforlag til 3die Behandling af det nævnte Finantslovforlag samt paa Finantslovforlagene for 1885—86 og 1886—87 og ved Endringsforlag til Finantslovforlaget for 1888—89 med 35,000 Kr.

Naar man paa nærværende Finantslovforlag har forhøiet den første Udgift fra 35,000 til 70,000 Kr. er dette begrundet i den, som det skjønnes, stigende Trang til Fyrets hurtige Oprettelse.

Sireneanlæg m. v. ved Stevns Fyr 70,000 Kr.

Udgifterne herved fordele sig saaledes:

Bygning til Sirenen med Dampforsten, Maskiner, Rjedler, Kørledning, Beholderhus, Inventarium	40,000 Kr.
Ny Bygning til en Fyrmester	7,400 —
Gamle Fyrbygning at forandre til Bolig for 2 Assistentter	5,500 —
Reparation af de gamle Udhuse til Fyrmester og Assistentter	1,000 —
Indhegning, Kloak, Signalforbindelse, Vynleder	2,600 —
Konduktørløn og Rejser	2,400 —
Douceurer til Arbejderne	200 —
Udhuse	4,000 —
Køb af 1 $\frac{1}{4}$ Td. Vand	2,500 —
Uforudsete Udgifter 5 pCt.	3,280 —
tilsammen...	68,880 Kr.

afrundet til 70,000 Kr.

Arbejdet foreslaas udført i et Aar.

Da der gjentagende er fremkommet Andragende om Oprettelsen af en Sirenestation paa Stevns, har man ment at burde foreslaa Anlægget af en saadan. Dette vil medføre, at de nuværende Forhold ved Fyret forandres saaledes, at den nuværende Fyrmesterbolig indrettes til 2 Assistentter, og at en ny Fyrmesterbolig samt de fornødne Udhusrum og Sirenehuse bygges. Det vil samtidig blive nødvendigt at købe Jord, da der ikke haves Plads til Udvidelsen paa Fyretablisementets nuværende Grund.

Assistentbolig ved Hirtsholm Fyr..... 8,000 Kr.

Arbejdet foreslaas udført i et Aar, Udgiften fordeles sig saaledes:

Bolig	6,200 Kr.
Udhus, Indhegning, Spildevandsledning	1,215 —
Brønd med Jernpumpe	150 —
Uforudsete Udgifter 5 pCt.	302 —
tilsammen...	7,867 Kr.

afrundet til 8,000 Kr.

Med Hensyn til Motiveringen af dette Arbejde henvises til, hvad der er anført under Konto N. a. 1.

Bifyr ved Dragør Fyr.

Arbejdet foreslaas udført i et Aar; Udgiften vil andrage 600 Kr.

Da Seiladsen i Drogden er meget vanskelig, navnlig hidrørende fra en lille Bulle, „Knollen“ kaldet, som ligger paa den østre Side af Farvandet, og vanskeliggjør Passagen, særlig sønderfra østen om Kastrop Knæ, foreslaas at anbringe et Bifyr med farvede Binkler ved Dragør Fyr, hvorved Seiladsen i bemeldte Farvand vil blive i høi Grad lettet.