

Varmeapparat i Reglen først sættes i Virksomhed selve den Dag, da Gudstjenesten skal finde Sted, saaledes at den varme Luft ikke inden Tjenestens Begyndelse faar tilstrækkelig Tid til at blande sig med den kolde, foreslaas det at begynde Opvarmningen af Rummet saa betids, at Luften overalt kan opnaa samme Temperatur, forinden Kirken skal afbenyttes. De derved foretagne Udgifter til Kirkens Opvarmning antages at ville udgjøre det ovennævnte Beløb af 250 Kr.

ad II. D. 11. Til „andre Udgifter“ forudsattes der i Finantsaaret 1888—89 at blive anvendt et Beløb af . . . . . 53,444 Kr.

Heri fragaar for Finantsaaret 1889—90 følgende Beløb:

1. Mindreudgift til Livreer til Vægterne og Brandvagterne ved Christianborg Slot . . . . .	160 Kr.	
2. Ildslukkende Bomber . . . . .	1,000 —	
		1,160 —
		<u>52,284 Kr.</u>

Dette Beløb foreslaas forhøiet med følgende Summer:

1. Merudgift til Livreer til Dag- og Natportneren ved Christian den 8des Palæ paa Amalienborg . . . . .	180 Kr.	
2. Udvidelse af det i Forbindelse med Bernstorff og Charlottenlund Slottes Vandværk staaende Kørnet samt Anbringelse af flere Hæner . . . . .	2,920 —	
3. Udbedring af Brønden ved den til Sagtflottet Eremitagen hørende Staldbygning . . . . .	1,695 —	
4. Udgifter til Vedligeholdelse af og Tilsyn med Frederiksberg Slots Vandledninger udover det Beløb, der i indeværende Finantsaar udredes i paagjældende Diemed . . . . .	350 —	
5. Udgifter til Vedligeholdelse af og Tilsyn med det ved Frederik den 6tes Mindestøtte ved Skanderborg værende Haveanlæg udover det Beløb, der i indeværende Finantsaar hertil udredes . . . . .	60 —	
		5,205 —

Herved fremkommer det for Finantsaaret 1889—90 opførte Beløb . 57,489 Kr.

ad 1. Efter den gjældende Turnus vilde der i 1889—90 kræves samme Beløb som i 1887—88, men paa Grund af Stigning i Priserne paa de paagjældende Beklædningsgjenstande vil en Forhøjelse af 20 Kr. være nødvendig.

ad 2. De paagjældende Foranstaltninger, der ere nærmere beskrevne i det vedlagte Overflag, og som ville medføre en Udgift af 2,920 Kr., ønskes udførte dels for yderligere at sikre de til Bernstorff og Charlottenlund Slotte hørende mindre Bygninger mod Ildsvaade, dels for at lette Vandingen af Blomsterpartier m. m.

ad 3. Tilstrømningen af Vand til den ved det ommeldte Slots Staldbygning beliggende Brønd, der har en Dybde af ca. 60 Fod og er opført af Murværk, er kun 5 Tønder i Døgnet, og saaledes altfor ringe til at forsyne Slottet og de dertil hørende Bygninger med en tilstrækkelig Vandmængde.

For at afhjælpe denne Mangel foreslaas det at foretage en Boring i Bunden af Brønden, antagelig til en Dybde af høist 100 Fod under Brøndens Bund og i Borehullet at anbringe en Jærnpumpe med Metalcylinder samt at forny de øverste 4 Alen af Brøndens Murværk og at anbringe et Plankedæsel over Brønden samt en forsvarlig Indhegning om samme. De hertil medgaaende Udgifter ere anslaaede til ialt 1,695 Kr., der fordele sig saaledes paa de nævnte Arbejder:

Boringen i Brønden 1,100 Kr., Anbringelse af en Jærnpumpe i Borehullet 260 Kr., Reparation af Brøndens Murværk og Anbringelse af Plankedæsel og Indhegning 250 Kr. samt Tilsyn med og Ledelse af Arbejderne 85 Kr.