

• • • • • — Խօն թիուամբ առ պատճենահանություն կողմէ

10. In the same way as the author of the first part of the present work has done, we can now proceed to the second part, which consists of the analysis of the remaining parts of the manuscript.

## **22de Bataillons 4de Kompaniis Bemærkninger til de enkelte af de hæftestede**

22de Bataillons 4de Kompaniens Bemærkninger til de enkelte af de hæftestede  
Forsøgsrepetergeværer, der have været udleverede til Brove ved Kompaniet i Øster-

sommeren 1888.

**Gevær Nr. 36.** Nederste Hembille itu — ny indsat.  
Tilbringerens Arm itu — ny indsat.

Magafinlaggen sprang jernlig op under Skydning fra Magasin; en Afsiling foretokes paa Klintens Tap, men Fejlen blev dog ikke helt afhjulpen.

Da Patronerne levligt støtte imod Sammenføringen mellem Kapselen og Laærestolen, blev Kapselens forreste kant drevet lidt ind, hvorved Heilen blev fuldstændig afhjulpen.

my Udtæller indsat; herefter var Udtæller godt, Udkaster svigtede endnu 2 Gange.

Gevær Nr. 37. Ved Skydning fra Magasin er Projektilet 1 Gang stødt imod højre Kant af Udstætningen, så at Patronen ikke kunde føres ind i Kamret.

Gevær Nr. 38. Udkastet svigter 3 Gange; Udmærket 1 Gang.  
Har Grød Udsnitket for Bundstyklets Stoppehast; ingen  
Gene bemærket.

Gevær Nr. 39. Udkastet svigted 49 Gange. Heilen fuldstændig afhjulpen ved en Aflsing paa Uldtræfferen tæt ved Hagen.

**Gevær Nr. 40.** Udkastet svigter 6 Gange. Geværet fuldstændig afhjulpen ved  
Affilering som ved Gevær Nr. 39.  
Nederste Rembsile itu — nu indsat.

Udkastet svaret 34 Gang. Nu Udtroffer: Teisen forsvundet.

Gevær Nr. 42. Udkastet svigtet 3 Gange. 2 Hylstre vendt sig under Udkastet og efter faldet ned i Bundstykkelet.

Gevær Nr. 43. Udtrækket svigted 1 Gang. 1 Hylster vendt sig som ved Gevær Nr. 42. Projektillet jævnlig stødt imod Sammenføringen imellem Kapselen og Laaestolen, hvorvidt det filede sig ind mod Udsnittet for Udtrækkeren; dette er set ved Enkeltladning, såvel naar Magasinet var fældt inn, naar det var tømt.

Gevær Nr. 44. Projektilet gevnlig stødt imod Sammenføringen imellem Kapsel og Basestol.