

Gebør Nr. 58 med Spærhage paa Udtækkeren og tilsvarende Tværrille i Bundstykket; Udtækkerens Arm tilige delt ved en Charnière.

Udfastet svigtet 10 Gange. Feilen er først forekommen henimod Slutningen af Skarpskydningen og syntes at være i Tiltagende.

Udtækket svigtet 4 Gange paa 1 Dag. 1 Hylster har under Udfastet vendt sig og er falden ned i Bundstykket.

Projektillet jevnlig stødt imod Sammenføjning af Kapsel og Laafestol.

Det er 1 Gang hændet, at en Patron er kommen til at ligge faaledes i Magasinet, at Kraven greb over den underliggende Patrons Krave; herved forhindredes den i at blive ført op fra Magasinet, og dette maatte tømmes, forinden Skydningen kunde fortsættes.

NB. Denne Ulempe er kun indtruffen denne ene Gang under Skarpskydningen; men ved Skydning med blinde Patroner er den indtruffen temmelig hyppigt og hidrører her rimeligvis fra, at Patronernes Længde er bleven for ringe derved, at Træproppen efterhaanden er bleven stødt for langt ned i Hylstret.

Sul. Forsk.