

Laase- og Magasinstemmekanismen har vist sig holdbar og skiftet til at taale den Behandling, den er udført for i Soldatens Haand. Den har i det Hele taget funktioneret meget tilfredsstillende. Der er i Forsøgstiden ikke indtruffet noget Tilfælde, hvorved Geværret under Skydningen er blevet ubrugeligt eller navnændeligt i længere Tid. Derimod er der, særlig ved enkelte Geværer, indtruffet Tilfælde, i hvilke en mangelfuld Funktionering af Mekanismen har virket forstyrrende paa Skydningen. Disse Mangler, som især i Forhold til det store Antal Skud, som er gjort, over 16,000 kun ere forekomne i ringe Udstrækning, ere: 1) at Udtrækket svigter, 2) at Udfæstet svigter og 3) at der opstaaer Lædningsvanskeligheder ved, at Projektilets Spids, naar Patronen føres frem, støder mod en ved et uønsket Sammenstød af Magasintapflen og Laasestolen fremkommen Kant. Naar Mandskabet er fortrolig med Geværret, kan det vel i saadanne Tilfælde hurtigt igjen bringe Geværret i Orden og fortsætte Skydningen, men, da Afhjælpningen af de opstaaende Vanskeligheder særlig kræver Tid, naar de vise sig under Magasinskydning, og denne væsentligt vil blive brugt i Fæstningsmomenter, hvor en ubehjælpet Afgivelse af Ilden er af den allerhøieste Betydning, maa det anses for meget uønsket, at disse Funktioneringsmangler heves, hvad formentlig uden Vanskelighed vil kunne ske ved en regelmæssig Fabrikation eller, for Udfæstets Vedkommende, ved en ringe Forandring i Geværrets Konstruktion i den af 4de Kompagni antydede Retning.

Med Hensyn til Ammunitionen skal Bataillonen kun bemærke, at det vilde være ønskeligt, om Krudtet udviklede noget mindre Røg, da denne hyppigt har gjort det umuligt for Skytten at se Maalet.

Batrontakten og Patronholderen have vist sig meget tilfredsstillende, dog vilde det vistnok være hensigtsmæssigere at besætte Patronholderne med 2 Nemme i Stedet for med 1, for at undgaa, at de rives ud af Takten.

C. S. Sellenmann.