

Bataillonen finder dog Anledning til at henlede Opmærksomheden paa to Omstændigheder, der ikke tidligere have været Gjenstand for Omtale:

- 1) Iblandt de 28 for Mangler ved Laasedelene til Reparation indsendte Geværer fandtes paa Geværfabriken 6 Stkr., hvor Laasene ikke kunne funktionere paa Grund af, at enten Stangen alene eller baade Stang og Afstrækker vare rustede fast. Ifølge de givne Bestemmelser for Geværrets Adskillelse og Sammenføjning høre Stang og Afstrækker til de Geværdeler, der ikke maa udtages — undtagen paa Geværfabriken — og Brugerne have derfor været uden Skyld. Det vil særlig i regnsfulde Perioder imidlertid næppe være til at undgaa, at der ved alle Cylindermekanismer trænger sig Vand ned i Laasen, og som Følge deraf vil det derfor vistnok ogsaa være nødvendigt, at Stang og Afstrækker til Tider udtages og efterses.
- 2) Ved fortsat Brug af Geværerne slides den Læderlap, der er anbragt paa Geværremmen under „Krogen“, itu, og Stjæsterne gnaves og bestabiges af Mes-singtrogen.

Skjøndt dette har været Tilfældet med mange af Geværerne, er dog kun 1 Gevær af denne Kategori indsendt, fordi Geværfabriken paa Anledning udtalte, at det for Tiden formentlig var unødvendigt at lade Reparation af Geværremme foretage.

Hvad de leverede nye Magasiner til Geværret angaa, da ere de utvivlsomt ganske væsentlig forbedrede. De have gennemgaaende vist sig langt mindre modtagelige for Tryk og Stød end de tidligere prøvede, og skjøndt Magasinsjedre endnu kunne afhage sig eller gaa itu, er dette dog kun sket i et forholdsvis ganske betydelig formindstet Omfang.

Reparationer af Magasiner er paa Geværfabriken foretaget:

	1ste Kompagni.	2det Kompagni.	3die Kompagni.	4de Kompagni.	3 Alt.
Antal Magasiner.....	8.	0.	10.	12.	30.

I Henhold til Paabud i Meddelelse Nr. 5 fra Artillerigeneralen og Generalinspektøren for Fodfolket er der ved Bataillonens endvidere foretaget Forsøg for mulig at udfinde en lettere og mere sikker Maade at paasætte og aftage Magasinet end den, der opnaaedes ved den tidligere normerede. Af de forskjellige prøvede Maader har man fundet, at Stillingen i 2det Tempo af „Patron ud“ var den letteste og bekvemste. Man vandt, naar Geværret havde „ved Fod“ eller „i Hvil“, og Magasinet i sluttet Orden skulde paasættes, derved tillige gennemsnitlig omtrent 1 Sekund i Hurtighed, men naar man fra Færdigstillingen anvendte den samme Maade til Paasætningen, tabte man atter 1 Sekund i Sammenligning med tidligere.

I den knælende og endnu mere i den liggende Stilling er det imidlertid høist ubequem for Skytten at paasætte Magasinet, naar Geværret ikke ligger vandret, og man vilde derfor, ved at normere Magasinet's Paasætning for staaende Skytter paa anden Maade end tidligere bestemt, vanskelig kunne undgaa at faae een Maade at paasætte Magasinet i sluttet Orden, en anden i spredt Orden, hvilket næppe vilde være heldigt. Dertil kommer, at den Jamlen og Usikkerhed, der tidligere sporedes ved Magasinet's Paasætning, naar Geværerne holdtes i Færdigstillingen, for en stor Del bortfalder, naar Mandstabet fra Begyndelsen af vænnes til altid først at bringe den forreste Ende af Magasinet ind i Udsnittet i Laasestolen og derpaa anvende et jævnt Tryk med Haanden.