

	Kr.	Ø.
	Overtørt...	6,800.
b. Koft:	Kr. Ø.	
Godtgjorelse for 7 Portioner Koft å 228 Kr. 39 Ø.	1,598. 73	
Godtgjorelse for 1/2 Portion af Klæst, Kjød og Smør ...	49. 77	
	<hr/>	1,648. 50
(Under Godtgjorelse for Koft er indbefattet de faakaldte Fiste- og Brændevinspenge.)		
Overtørt fom for 1889—90.		
c. Forskjellige Udgifter:		
Til Vedligeholdelse af Bygningerne og Havnen m. m.	3,000.	
Brændsel til Besætningen, Sygehuset osv., anslaaet til....	700.	
Udgifter ved den kriminelle Retsspleie	200.	
Medikamenter til Besætningen	200.	
	<hr/>	4,100.
		<hr/> 12,548. 50
Overtørt fom for 1889 - 90.		

Extraordinært:

d. Forskjellige Arbejder ved Istandsættelse af Havnen paa Christiansø.	16,000.	
e. Understøttelse til to afgaaede Lødser paa Christiansø	266.	
	<hr/>	16,266.
		<hr/> 28,814. 50

Med Hensyn til de extraordinært opførte Beløb bemærkes Følgende:

Til d. Ved Udførelsen af de Havnearbejder paa Christiansø, der ere opførte for 1889—90, har man nyere kunnet undersøge Tilstanden af den Strækning Kai paa Christiansholm, der benævnes „Bradbænken“, og hvis Istandsættelse man tidligere har formet at kunne udsætte endnu i nogle Aar. Dette har imidlertid ved nævnte Undersøgelse vist sig at være altsfor uvoveligt, da den Træbæklædning, der over daglig Bølge støtter Stenopfyldningen og afgiver Bolværk, er fuldstændig raaden, hvortil kommer, at denne Strækning er den eneste, der i Havnen kan benyttes som Anlægsplads for større Skibe, og en Istandsættelse af Kaien maa derfor anses for paatrængende nødvendig. Endvidere har et Efterblik af Havnemolerne vist, at der ogsaa der bør udføres en Del Arbejde. Medens nordre og sydsire Mole i deres ombyggede Tilstand nu have henstaaet uden Bestadigelse i 5 Aar, har den sydsire, der er den for Søens Paavirkning hyppigst og voldsomst udsatte, og som det har haft størst Vanskelighed at bevare, nu, to Aar efter den udførte Hovedistandsættelse, modtaget en mindre Bestadigelse, idet der paa det sydsire Hjørne noget under Vandet har dannet sig en ca. 3 Fod dyb Hulhed i Underbygningens Murværk af flere Kvadratalens Størrelse. Som en midlertidig Foranstaltning er Hulheden bleven fyldt saa godt som muligt med store Sten, og tillige med nogen Cementmørtel i den Udstrækning, det har kunnet lade sig gøre. Søens Paavirkning i den kommende Vinter vil imidlertid neppe gaa hen uden maaskee betydelig Forøgelse af den opstaaende Skade, og det vil derfor være rigtigt, samtidig med at der foretages Arbejder inde i Havnen, at søge denne udbvendige Skade istandsat og en Forstærkning af bemeldte Hjørne udført. Følge Foranstaaende dele de for Finantsaaret 1890—91 paatænkte ordinære Arbejder paa Christiansø sig altsaa i:

1) Ombygning af Kaien „Bradbænken“ paa Christiansholm og

2) Istandsættelse og Forstærkning af det udbvendige Hjørne af Underbygningen af sydsire Havnemole,

til hvilke Arbejders Udførelse der ifølge det udarbejdede Overtørt vil medgaa henholdsvis 8,650 Kr. og 6,200 Kr.