

		Oversført...	450 Kr.	„	Ø. 70,031 Kr.	94 Ø.
5.	Elektrisk Ledning og Bortkloffe til Pedelholigen	35	—	„	—	—
6.	Anskaffelse af Snore til Kullegardiner	77	—	„	—	—
7.	Forandring af Rundbæntene i det sydlige Undervisningslokale	150	—	„	—	—
8.	Maling af forskelligt gammelt Inventarium	65	—	„	—	—
9.	Anskaffelse af Gramensborde	200	—	„	—	—
10.	Åfsandsættelse af den botaniske Have og Boldpladsen	200	—	„	—	—
11.	Lukning af Panelhuller i Gymnastiklokalet og Glasværelser	150	—	„	—	—
12.	Bord til Sanglokalet	30	—	„	—	—
13.	Forhøielse af Bulten i Lærerværelset	12	—	„	—	—
14.	Udtøi til Gymnastiksalen, Rektorbærelset, Lærerværelset og Bibliotheket samt en Lampe til Rektorbærelset	55	—	„	—	—
15.	Bæglampetter til Festsalen	160	—	„	—	—
16.	Indretninger til Udskylning af Retiraderne	81	—	„	—	—
17.	Forskjellige større og mindre Trappetiger til Brug i Gymnastiksalen, til Polering af Vinduer m. m.	83	—	50	—	—
18.	Til Anbringelse i Sanglokalet af en Forhøiing til Flygelet og Harmoniet	100	—	„	—	—
					1,848	— 50 —
g.	Til Skolebygningens Indvielse paa festlig Maade, i Lighed med, hvad der stedse har været Skik ved lignende Leiligheder, har man tilladt at afholde			1,000	—	„ —
h.	Ligeledes er der til Udgivelsen af Skolens Aarsprogram blevet anvendt			300	—	„ —
ud over det dertil disponible Beløb, hvilken Overstrøelse man finder det naturligt at opføre her i Forbindelse med de beslægtede Udgifter i Stedet for paa Konto 12.						

73,180 Kr. 44 Ø.

Til 39. Ved Indsendelse af Forslag til Hovedreparationsarbejder ved det kongelige Døvstummeinstitut i Fredericia indberettede den konstituerede Bygningsinspektør, at begge Taarnbygningernes Ydermure paa Syd siden vare i høj Grad forvitrede og affaliede, idet Frost og Fugtighed havde sprængt store Partier løse i en Række af flere Tommer, at Saalbæntene under Vinduerne i Taarnenes øverste Etager vare lagte med saa ringe Fald, at Regnvandet, i Stedet for at løbe af, kunde trænge ind under Vindueskarmen og ned i Murbærket, samt at der paa den ene af Bygningens Fløie fandtes en høj Skorsten, hvis Tilstand maatte siges at være ikke uden Fare ved en stærk Storm, da Murstenene særligt forneden vare sprængte og affaliede af Fugtighed og Frost. Da Bygningsinspektøren tillige udtalte, at den kommende Vinter kunde befrægtes at ville forværre Forholdene, og at Skorstensens Omstyrning kunde medføre betydelig Udælgelse, fandt man det nødvendigt, efter hans Forslag, at lade de af ham foreslåede Foranstaltninger til Manglernes Afhjælpning foretage strax, og Udgifterne herved, der efter Overfløget udgjøre 330 Kr. 80 Øre, søges nu hevilgede paa nærværende Lovforslag.

Til 40. Beløbet bestaar af to Poster.

- a. Følge Indberetning fra den konstituerede Bygningsinspektør af 20de Juli d. A. fandtes Gulbene i de 2 Skolestuer i Stue-Etagen ved det kongelige Skolelærerseminarium i Skarup begge i høj Grad angrebne af Svamp, der fra Gulbene havde forplantet sig op i Brykspaneler og Fodbrædder. Da den resterende Tid af Sommerferien ikke tillod at udføre større Arbejder til Sikring mod dette Onde, foreslog