

ad 3. De herunder foreslaeede Arbeider omfatte mindre Reparationer ved forskjellige Delse af selve Slottet eller de til Slottet hørende Bygninger samt nogle nødvendige Istandsættelsesarbeider ved Veie, Hegn m. m. i Slottets nærmeste Omgivelser.

Disse Arbeider kunne dog efter deres Bestaffenhed ikke henregnes til almindelige Vedligeholdelsesarbeider og ville heller ikke kunne udføres for den Del af den under § 19 II. D. 2. paaregnede Bevilling til Vedligeholdelse af de kongelige Bygninger, som vil kunne affes til Fredensborg Slot; de paagjældende Mangler ere alle af en saadan Bestaffenhed, at deres Afhjælpning ikke bør opfattes længere. Med Hensyn til de enkelte Arbeider henvises til det blandt Bilagene værende Dverslag B.

### ad 23. Kronborg Slot.

Det opførte Beløb af 8,865 Kr. agtes anvendt til følgende Arbeider:

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Eftersyn og Reparation af Vinduerne i Slottets vestre Fløi saavel mod Gaarden som mod Volden..... | 4,208 Kr. |
| 2) Fornyelse af Storstenspiber paa Slottets nordre Fløi.....                                         | 2,757 —   |
| 3) Istandsættelse af Kaminer m. m. i Slottets Malerisamling.....                                     | 1,900 —   |
|                                                                                                      | 8,865 Kr. |

ad 1. Dette Arbeide er en Fortsættelse af lignende Arbeider, der ere udførte i Finantsaarene 1885—86, 1887—88 og 1888—89, og vil omfatte Vinduerne saavel mod Gaarden som mod Volden i Slottets vestre Fløi.

ad 2. 2 af Storstenspiberne paa Slottets nordre Fløi ere i en saa medtagen Stand, at de bør underkastes en Hovedreparation.

ad 3. Foranlediget ved et fra Direktøren for det kongelige Billedgalleri fremsat Forslag om at bringe de Lokaler paa Kronborg Slot, hvori den derbærende Malerisamling er ophængt, i en mere passende Stand end den, hvori de nu befindes, navnlig ved Restaurering af Kaminerne, har man ladet vedkommende Bygningsinspektør foretage en Underøgelse af Forholdene.

Vemeldte Bygningsinspektør har herefter indstillet:

at Indmuringen af de tilmurede Kaminer borttages.

at de Sandstenskaminer, hvorpaa der endnu findes Restes af tidligere Maling, paany males, samt

at den foran en af Kaminerne anbragte Dør erstattes med en kaminformet Gitterdør inde i selve Kaminen, samt at en i Salen i det nordøstre Hjørne værende Fjøn Dørportal underkastes fornødent Eftersyn.

Da man med Bygningsinspektøren maa være enig i Usikkerheden af, at disse Foranstaltninger bringes til Udførelse, foreslaas det at bevilge det dertil fornødne Beløb, der er anslaaet til 1,900 Kr.

### ad 26. Odense Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 545 Kr. agtes anvendt til følgende Arbeider:

- 1) Istandsættelse af Facaden mod Nørregade med de deri værende Vinduer.
- 2) Istandsættelse af Brændehuset.

### ad 27. Aalborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 1,567 Kr. agtes anvendt til følgende Arbeider:

- 1) Ombygning af Vægge og Svælving i Forrummet.