

ad 22. Fredensborg Slot.

Det opførte Beløb agtes anvendt til følgende Arbejder:

a.	Opførelse af et nyt Sprøjtehus	11,924 Rr.
b.	Afhjælpning af forskellige Mangler ved flere af Slottets Bygninger	16,510 —
c.	Opsætning af 2 nye Porcellænsobne i Hendes Majestæts Dronningens Gemakker og Fornøjelse af grønne Ruder i Slottet med Tilbygninger	3,728 —
d.	Loftpuvs i forskellige af Slottets Udenomsbygninger m. v.	508 —
e.	Istandsættelse af Værelser i vestre Ottekantsbygning til Brug for fremmede Fyrsters Tjenerstab	1,960 —
		34,630 Rr.

ad a. Ved Tillægsbevillingslovsforslaget for 1889—90, jfr. Rigsdagstidende for 1889—90 Tillæg A. Sp. 2731—32 jørgtes der bevilget et Beløb af 11,924 Rr. til Opførelse af et Sprøjtehus ved Fredensborg Slot. Under Forhandlingerne om denne Sag i Folketinget gjordes det imidlertid gældende, at det paagældende Udgiftsbeløb formentlig var ansaaet for højt, og Beløbet blev derfor nægtet. Efter at Spørgsmaalet derpaa paany har været gjort til Genstand for Overvejelse, maa man imidlertid fastholde, at det omhandlede Beløb ikke vil kunne nedsættes særlig under Hensyn til, at der ikke kan have noget Kendskab til den Grund, hvorpaa Bygningen agtes opført, og hvilke Fundamenter der udkræves, før hele Grunden er udgravet, samt til, at Bygningen som beliggende ved et kgl. Residensslot maa have en hertil passende smukkere ydre Udstyrelse end et almindeligt Sprøjtehus. I Henhold hertil søges paany det nævnte Beløb af 11,924 Rr. bevilget.

ad b. De herunder foreslaaede Arbejder omfatte Eftersyn og Istandsættelse af Vinduer og Døre i Slottet med Tilbygninger, Reparation af Stenbeklædninger m. m., Omdækning af Tagene paa den gamle Sprøjtehusbygning, paa Mentekaldbygningen og paa Kasernebygningen, samt Istandsættelse af Hegn og Planteværker i Slottets nærmeste Omgivelser.

Disse Arbejder kunne efter deres Bestaafenhed ikke henregnes til almindelige Vedligeholdelsesarbejder og ville heller ikke kunne udføres for den Del af den under § 19 II D. 2. paaregnede Bevilling til Vedligeholdelse af de kgl. Bygninger, som vil kunne asses til Fredensborg Slot; de paagældende Arbejder ere alle af en saadan Bestaafenhed, at deres Afhjælpning ikke bør opstattes længere.

Med Hensyn til de enkelte Arbejder henvises til det blandt Bilagene værende Overflag B.

ad e. 7 af de Værelser i Slottets vestre Ottekantsbygning, som benyttet til Logements for fremmede fyrstelige Herstæbers Tjenerstab, ere i en saa farvelig Tilstand, at det ikke kan anses for passende at anvise saadanne Lokaler til den højere fremmede Betjening, der for at være deres Herstæber saa nær som muligt nødvendigvis maa bo i denne Del af Slotsbygningerne. Det foreslaas derfor at undertaste disse Værelser en højt fornøden Istandsættelse og i Forbindelse dermed at istandsætte 3 andre Rum samme Steds, som nu ere Depotlokaler, men som under Hoffets Ophold paa Slottet ogsaa benyttes til Indvartering af Tjenerstab.

ad 23. Kronborg Slot.

Beløbet 39,460 Rr. fordeler sig saaledes:

a.	Forsætning og Hovedstandsættelse af Sandstensbeklædningen m. m. af Telegraftaarnets søndre Side med tilstødende Del af søndre Facade	33,889 Rr.
b.	Delvis Fornøjelse af en Stentvist paa Slottets vestre Fløj mod Gaarden.	5,571 —
		39,460 Rr.