

ad 22. Fredensborg Slot.

Det opførte Beløb agtes anvendt til følgende Arbejder:

a.	Opførelse af et nyt Sprøjtehus	11,924 Kr.
b.	Afhjælpning af forskellige Mangler ved flere af Slottets Bygninger	16,510 —
c.	Opsætning af 2 nye Porcellænsobne i Hendes Majestæt Dronningens Gemmer og Fornøjelse af grønne Ruder i Slottet med Tilbygninger	3,728 —
d.	Løstpudd i forskellige af Slottets Udenomsbygninger m. v.	508 —
e.	Istandsættelse af Værelser i vestre Ottekantsbygning til Brug for fremmede Tjeneres Tjenerstab	1,960 —
		34,630 Kr.

ad a. Ved Tillægsbevillingsløbforlaget for 1889—90, jfr. Rigsdagstidende for 1889—90 Tillæg A. Sp. 2731—32 søgtes der bevilget et Beløb af 11,924 Kr. til Opførelse af et Sprøjtehus ved Fredensborg Slot. Under Forhandlingerne om denne Sag i Folketinget gjordes det imidlertid gældende, at det paagældende Udgiftsbeløb formentlig var ansaaet for højt, og Beløbet blev derfor nægtet. Efter at Spørgsmaalet derpaa paany har været gjort til Genstand for Overvejelse, maa man imidlertid fastholde, at det omhandlede Beløb ikke vil kunne nedsættes særlig under Hensyn til, at der ikke kan have noget Kendskab til den Grund, hvorpaa Bygningen agtes opført, og hvilke Fundamenter der udkræves, før hele Grunden er udgravet, samt til, at Bygningen som beliggende ved et fgl. Residensslot maa have en hertil passende smukkere ydre Udseelse end et almindeligt Sprøjtehus. I Henhold hertil søges paany det nævnte Beløb af 11,924 Kr. bevilget.

ad b. De herunder foreslaede Arbejder omfatte Eftersyn og Istandsættelse af Vinduer og Døre i Slottet med Tilbygninger, Reparation af Stenbæklædninger m. m., Omdækning af Tagene paa den gamle Sprøjtehusbygning, paa Mentestaldbygningen og paa Kasernebygningen, samt Istandsættelse af Hegn og Plankeværker i Slottets nærmeste Omgivelser.

Disse Arbejder kunne efter deres Befaffenhed ikke henregnes til almindelige Vedligeholdelsesarbejder og ville heller ikke kunne udføres for den Del af den under § 19 II D. 2. paaregnede Bevilling til Vedligeholdelse af de fgl. Bygninger, som vil kunne afsees til Fredensborg Slot; de paagældende Arbejder ere alle af en saadan Befaffenhed, at deres Afhjælpning ikke bør opsættes længere.

Med Hensyn til de enkelte Arbejder henvises til det blandt Bilagene værende Overflag B.

ad e. 7 af de Værelser i Slottets vestre Ottekantsbygning, som benytttes til Logements for fremmede fyrstelige Herstaders Tjenerstab, ere i en saa tarvelig Tilstand, at det ikke kan anses for passende at anvise saadanne Lokaler til den højere fremmede Betjening, der for at være deres Herstader saa nær som muligt nødvendigvis maa bo i denne Del af Slotsbygningerne. Det foreslaas derfor at underkaste disse Værelser en højt fornøden Istandsættelse og i Forbindelse dermed at istandsætte 3 andre Rum samme Steds, som nu ere Depotlokaler, men som under Hoffets Ophold paa Slottet ogsaa benyttes til Indkvartering af Tjenerstab.

ad 23. Kronborg Slot.

Beløbet 39,460 Kr. fordeles sig saaledes:

a.	Forfætning og Hovedistsættelse af Sandstensbæklædningen m. m. af Telegrafstaarnets søndre Side med tilstødende Del af søndre Façade	33,889 Kr.
b.	Delvis Fornøjelse af en Stenkvist paa Slottets vestre Fløj mod Gaarden.	5,571 —

39,460 Kr.