

	Kr.	D.	Kr.	D.
Overført...	4,253.		11,300.	
6. Til et Brædbestur over Møddingspladsen ved Stalben...	1,000.			
<p>Saaledes som af Bygningsinspektøren fremhævet, er den urene Luft fra Møddingen til Gene ved Indtjørningsporten til Anstalten og paa Veje og Stier i Nærheden; da den tillige med visse Binde føres ind paa selve Anstalten, maa det af sanitære Hensyn anses for ønskeligt, at et nyt Stur opføres.</p>				
7. Til en ny Kirkegaardsport.....		750.		
<p>Det er af Bygningsinspektøren anbefalet, at der i Stedet for den nuværende Træport, der er brøstfældig, anbringes en ny Port af Sern.</p>				
8. Til uforudsete Udgifter.....		200.		
÷ Bygningsinspektørens Overflag til foranstaaende Poster følger vedlagt.				
9. Bygningsinspektørens Honorar 3 pCt. af Overflagssummerne		186.		
		<hr/>	6,389.	
			<hr/>	17,689.

Ved Sindssygeanstalten ved Vordingborg.

Ordinært:

	Kr.	D.
Til almindelig Vedligeholdelse af Bygninger ca. $\frac{2}{5}$ af den samlede Assurancefum 1,213,236 Kr...	7,600.	
Heri føres til Afgang for Arbejder, som forventes udførte af Patienter.....	300.	
	<hr/>	
		7,300.
Til Vedligeholdelse af Dampapparater, Gas- Vand- og Kloakledninger	2,000.	
Honorar for sagkyndigt Tilsyn med Vandværket...	264.	
	<hr/>	
		9,564.

Ekstraordinært:

1. Udvendigt Malerarbejde paa Kvindeafdelingen	485.	90
Dette Arbejde er Afslutning paa det i Finans-		
aaret 1889 - 90 paabegyndte udvendige Maler-		
arbejde.		
2. Rudsning og Maling af Korridorens Væg paa Mands- og Kvindeafdeling B.....	332.	20
Dette Arbejde er paatrængende nødvendigt.		
3. Dampforstenens Forhøjelse.....	560.	
For at frembringe tilstrækkelig Træk til Damp-		
lederne, naar den i Budgettet for indeværende		
Finansaar opførte Spjældregulator anbringes,		
Alt overført...	1,378.	10
	<hr/>	
		9,564.
		<hr/>
		17,689.