

Bandstanden ved Lollands Sydkyst var ca. 5 Fod over dagligt Vand. Det eneste større Uheld, der indtraf ved den nævnte Lejlighed, var det, at den ydre Trærende, hvorigennem den ved Station 192 værende Kørsluse udmunder, styrkede sammen. Staden er dog allerede igen udbedret saaledes, at Afløb kan finde Sted, medens den nødvendige Ombygning af Renden maa udsættes til en gunstigere Aarstid.

Umiddelbart udmunder den nævnte Kørsluse ligesom de øvrige Kørsluser i Diget i en i den nedre Del af dets ydre Skraaning anbragt firkantet Brønd, hvor den er forsynet med en selvbluffende Klap. Fra Brønden, der helt er af Træ med Lemme i Dækket, fører en ligeledes firkantet, luffet Trærende gennem Digefoden ud til Strandkyllet, hvor den er forsynet med et Stigbord. Da disse Træbrønde og Trærender ere udsatte for at fortæres af Raad, er det Meningen efterhaanden at afløse dem med Brønde og Render af Beton, hvilket for den omhandlede Rendes og Brønds Bedkommende skulde have fundet Sted næste Sommer, selv om det nævnte Uheld ikke nu var indtraadt.

At de lollandske Diger ikke i nogen højere Grad ere blevne berørte af Stormen og Højvandet den 25de November, maa formentlig tilskrives den Omstændighed, at Vinden hele Tiden var nordøstlig, og at Lollands Sydkyst saaledes til Dels laa i Lø. Anderledes stiller Forholdet sig derimod for Falters Bedkommende, hvis Østkyst vendte imod Vinden, og som Følge deraf blev direkte udsat for Bølgeslagets Paavirkning. Følge modtaget Meddelelse fra Digebestyrelsen for Falters ere de her af Stormen og Højvandet anrettede Udelæggelser ogsaa af meget større Omfang og Betydning. Det egentlige Dige har vel ikke lidt nogen Skade, naar undtages Digets sydligste Ende, hvor det støder til Verklinten. Her er der nemlig stet en Indstæring i selve Diget, foranlediget ved, at Vandmassen er blevet presset ind i den Vinkel, som dannes mellem Diget og den mere fremspringende Klint. Derimod er den udenfor Diget liggende, ca. 150 Fod brede Forstrand blevet meget medtaget, og store Mængder af Sand ere herfra trukne ud og skyllede bort; en stor Del heraf vil vel under forandrede Vejrforhold igen skylle ind og lægge sig op langs Stranden, men med Genvindingen af den høje Forstrand i større Afstand indenfor Kystlinien vil der hengaa lang Tid, da denne høje Forstrand maa skabes ved Sandflugt fra det Materiale, der af Bølgen igen kastes ind paa Kysten.

Høfderne ud for Alslev og Botø Fang have ikke taget nogen Skade; udfør Sydklinten have de derimod lidt betydeligt, idet 35 Høfder her ere beskadigede og 12 af disse endog særdeles meget. Selve Klinten er blevet stærkt angrebet og meget underkkaaret, saa at der formentlig til Foraaret ved Tøbrud vil finde betydelige Nedstyrtninger Sted, og 17 Høfder ere stærkt bagkkaarne, hvorfor de i den kommende Sommer maa forlænges indefter.

Uagtet saaledes Beskadigelsesernes Omfang har været stort for det faldsterste Diges Bedkommende, var der dog med den Vandstand, der fandtes under Stormen den 25de November, endnu ikke nogen Fare for et Gennembrud af Diget. Men den Virkning, som Stormen og Højvandet have udøvet paa den forholdsvis flade Forstrand, giver et tilstrækkeligt Bevis for, at Gennembrud af Diget paa et eller flere Steder næppe havde været til at undgaa, isald Vandstanden var steget nogle Fod højere, saa at selve Diget var blevet udsat for Bølgeslaget. Hvor lang Tid der vil hengaa, inden en saadan Stormflod indtræffer, staar ikke til at forudsige, og det maa derfor anses for at være paatrængende nødvendigt snarest muligt i Forbindelse med en Forhøjelse af Diget at forsyne dets ydre Skraaning med et tilstrækkeligt tykt Dæklag af en saadan Beskaffenhed, at det haade selv er i Stand til at yde en større Modstand imod Bølgeslaget end det løse Sand, og tillige gør det muligt at fremkalde og vedligeholde en tæt og fast Græsbevoxsning paa Digeakraaning.

Chr. Otterstrøm.

Til Indenrigsministeriet.