

Forbudning af galvaniserede Særplader. Til Omlægning af ca. 300 løbende Jod Sten-dossering paa den ydre Side af den nordre Dæmning ved den vestre Kanalhavn Øst for Bølgestørmuren er opført et Beløb af 1,425 Kr. Stenene i Dosseringen, der her ere bragte i Uorden dels af Bølgelaget dels af Isen, yde for Tiden ikke den fornødne Beskyttelse for det bagved liggende Terrain.

ad 3. Samme Beløb som for Finansaaret 1891—92.

ad 4. Foruden det sædvanlige Beløb til ordinær Vedligeholdelse af Bygninger er optaget et Beløb af 60 Kr. til Anskaffelse af et nyt Komfur i Troopshusmandens Lejlighed, hvor det ældre Komfur er saa medtaget, at det ikke længere kan benyttes, samt et Beløb af 100 Kr. til Brøndens Forsyning med Dække og til Anskaffelse af en frostfri Pumpe.

ad 5. Foruden det sædvanlige Beløb til Vedligeholdelse af Inventariet er der optaget et Beløb af 60 Kr. til et Arkivskab til Opbevaring af Tegninger, da det nuværende er utilstrækkeligt til at rumme Arkivets Tegninger.

ad 6 og 7. Samme Beløb som for Finansaaret 1891—92.

Til II. C. 2. f. Rørbig Landingsbro. For Finansaaret 1892—93 er kun opført det sædvanlige Beløb til Vedligeholdelse.

Til II. C. 2. g. Hirtshals-Anlægsmole. Af Beløbet, 800 Kr., agtes 500 Kr. anvendte til Vedligeholdelsesarbejde, 100 Kr. til Tilsyn med Molerne og 200 Kr. til tilfældige og uforudsete Udgifter.

Til II. C. 2. h. Opmudring i Limfjorden. Samme Beløb som i tidligere Finansaar.

Til II. C. 3. Statens Opmudringsmateriel. Beløbet paaregnes anvendt saaledes:

1.	Dampmuddermaskine Nr. 1 med Tilbehør.....	800 Kr.
2.	— — 2 —	6,700 —
3.	— — 3 —	15,000 —
4.	Uddybningsdamperen „Gefion“	11,800 —

Tilsammen... 34,300 Kr.

ad 1. Dampmuddermaskine Nr. 1, der i Finansaaret 1892—93 ikke behøver at tages paa Bedding, vil kun tiltrænge almindelige mindre Vedligeholdelsesarbejder, hvortil det under saadanne Forhold sædvanlige Beløb af 800 Kr. er opført.

ad 2. Dampmuddermaskine Nr. 2 tillige med den til Muddermaskinen hørende Bugserbaad „Delfinen“ og de 4 Førjelspramme maa optages paa Bedding, hvortil vil medgaa det anførte Beløb af 6,700 Kr.

ad 3. Dampmuddermaskine Nr. 3 med tilhørende Bugserbaad „Bildanden“ og 4 Pramme ville foruden ordinære Vedligeholdelsesarbejder ved Optagning paa Bedding, Strabning, Maling og andre almindelige Arbejder ved Støvsfrotogene bl. a. en Forstærkning af Kølen og Stævnen paa „Bildanden“, og foruden almindelige Arbejder ved Maskinernes Vedligeholdelse, i alt til et Beløb af 5,400 Kr., kræve en Fornælse af Bildandens Dampkedel med tilhørende Skorsten, idet Baadens nuværende Kedel og Skorsten ere saa medtagne af Slid, at en Reparation ikke kan lønne sig, hertil er paaregnet et Beløb af 9,600 Kr.

ad 4. Til almindelig Vedligeholdelse af „Gefion“ er der ligesom i indberørende Finansaar paaregnet et Beløb af 7,000 Kr. Da en Del af Maskinens Mudderspande ere stærkt medtagne af det i de forløbne 5 Aar siden Maskinens Anskaffelse udførte betydelige Arbejde, vil der være at anskaffe 8 ny Spande, hvortil vil medgaa et Beløb af 4,800 Kr.