

Til 3. Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

1. Rosenborg Slot. Flytning af Retiraden ved Slottets Mellembygning .....	1,124 Kr.	" D.
2. Frederik den Sjettes og Kristian den Syvendes Palæer paa Amalienborg.		
a. Eftersyn og Istandsættelse af Sandstensdecorationerne paa begge Palæer .....	20,000 Kr.	
b. Afhjælpning af Svampskade i Kristian den Syvendes Palæ .....	28,000 —	
	48,000 —	" —
3. Det af Hans kongelige Højhed Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg. Fornyeelse af en Sandstens Vase paa Hovedbygningens nordre Ballustrade, Forandring af nogle Røgkanaler m. v. ....	1,485 —	" —
4. Kristian den Ottendes Palæ paa Amalienborg.		
a. Istandsættelse af Kabinetsekretariatets Lokaler... ..	1,800 Kr.	
b. Fornyeelse af Gangbræderne i Fodrenderne bag Hovedbygningens Ballustrader .....	500 —	
	2,300 —	" —
5. Palæ Nr. 123 i Amaliegade. Forlængelse af Sidebygningen m. v. ....	12,650 —	" —
6. Bernstorff Slot.		
a. Omlægning af tvende Trapper .....	1,676 Kr.	
b. Udvidelse af de 2 Portbygninger imod Sægersborg Alle .....	6,732 —	
	8,408 —	" —
7. Sagtslotet Eremitagen. Omdannelse af den til Slottet stødende Terrasse samt Opførelse af en Rampe foran Slottets Hovedindgang (1ste Halvdel) .....	7,636 —	" —
8. Frederiksborg Slot. Indsætning af Metalvalsler og Metalsnove i Taarnuret .....	300 —	" —
9. Fredensborg Slot.		
a. Anbringelse af et Loftsmaleri m. v. ....	1,526 Kr.	81 D.
b. Forandringer ved Meenteetablisementet ..	732 —	" —
	2,258 —	81 —
	84,161 Kr.	81 D.

ad 1. Beløbet har været bevilget ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1890—91; men da det paagældende Arbejde først har kunnet bringes til Udførelse i indeværende Finansaar, søges Beløbet genbevilget.

ad 2. a. Under Henvisning til, at der den 12te Juli 1891 fra den ene Hjørnesøjles Kapital paa Frederik den Sjettes Palæ paa Amalienborg var styrket et Stykke Sandsten af 1 à 2 Kubiffods Størrelse ned paa Amalienborg Plads, samt at det kunde befrygtes, at hyderligere Nedstyrkning af Sandstensarbejderne saa vel paa bemeldte Palæ som paa Kristian den Syvendes Palæ vilde finde Sted, idet Sandstenen paa disse Bygninger syntes at befinde sig i forvitret eller opløst Tilstand, indstillede vedkommende Bygningsinspektør, at der snarest mulig maatte foretages en nøjagtig Undersøgelse af de Partier af Palæerne, hvor Nedstyrkning af Sandstensdecorationerne kunde antages at ville ske. I Forbindelse hermed foreslog Bygningsinspektøren, for at det i det paagældende Dømed kunde undgaas at bygge Stillads tvende Gange, hvilket vilde medføre en betydelig Forøgelse af Udgifterne ved de vedkommende Foranstaltninger, at der samtidig med den nævnte Undersøgelse maatte foretages en Istandsættelse af de Dele af Sandstensarbejderne, som ved Undersøgelsen viste sig bestadigede. Da man med Bygningsinspektøren maatte være enig i, at det var paatrængende nødvendigt, at Undersøgelsen og Istandsættelserne foretoges straks, meddeltes der ham den fornødne Bemyn-