

1. Det paa Kronprinsessefadens Kaserne indvarterede Mandstak vil have at tilbagelægge en Vej længde af 8,400 Men eller henved $\frac{3}{4}$ Mil ud til Øvelsespladsen, og der vil derfor til Mandstakets Ud- og Hjemmarch medgaa c. 2 Timer, og denne Tid vil i det væsentlige være spildt for Uddannelsen, og tillige vil Mandstaket ikke til Øvelserne møde med saa friske Kræfter som ønskeligt. Paa Regnvejrsdage vil det ikke være muligt at benytte et kort Ophold til at lade Mandstaket rykke ud til Arbejde i Depoterne, til Vognpakning eller lignende, og det vil være vanskeligt at beskæftige det paa hensigtsmæssig Maade i Kasernen.
2. Regimentets Bagttjeneste, der alt nu til Tider er temmelig trykkende, vil blive forøget, fordi der maa etableres Bagter paa hver af de 2 Kaserne samt desuden paa Øvelsespladsen.
3. Saa længe Regimentets tjenestegørende Styrke forbliver paa Kronprinsessefadens Kaserne, maa Munderingskammerne ogsaa forblive der, og Rekrutternes Skædning saa vel som senere Udleveringer og Ombytninger af kasable og reparable Munderingsjager maa foregaa her, hvilket vil foranledige Tids-spilde for Rekrutstolen paa Grund af den lange Afstand mellem de to Kaserne.
4. Paa Regimentets nuværende Rekrutkaserne er der af Officerer indvarteret 1 ugift Premierløjtnant samt 2 Sekondløjtnanter, og det samme Antal er for Rekrutstolens Vedkommende paaregnet indvarteret paa den ny Kaserne. Naar der nu strides til at opføre en Kaserne for Rekrutstolen alene paa Vognmandsmarken, vil en Premierløjtnant, altsaa en yngre Officer, blive høistbefalende i Kasernen, hvilket henset til dennes isolerede Beliggenhed næppe vil være ganske forvarligt. En Bolig for en ældre gift Officer vil vel kunne indrettes paa Rekrutkasernen, men dette maa da enten ske ved en Udvidelse af en af Bygningerne, hvilket vil foranledige forøgede Bekostninger, eller ved at inddrage nogle af Underofficersboligerne, hvilket heller ikke kan anses for tilraadeligt.
5. Der vil i flere Henseender opstaa Vanskeligheder ved Regimentets Administration, navnlig fordi Regimentetskontorerne maa forblive i Kronprinsessegade i saa stor Afstand fra Rekrutkasernen og Øvelsespladsen. Vægtjenseten ved Regimentet vil tillige næppe som hidtil kunne bestrides af en enkelt Væge.

Endelig skal Krigsministeriet endnu henlede Opmærksomheden paa, at Kronprinsessefadens Kaserne er i en saa tarvelig Tilstand, at der ogsaa af Hensyn hertil er Anledning til at søge den erstattet ved Nybygninger. Som de væsentligste Mangler skal man fremhæve, at Lokalerne ere lave, mørke og for en Del fugtige, og deres Beliggenhed er saaledes, at der ikke kan finde nogen planmæssig Fordeling Sted ved Afbenyttelsen. Munderings- og Vaabentkammerne ere for smaa, og disse Kamre, hvori alle Regimentets Beholdninger ere sammenhobede, ligge sammen med Samlings- og Belægningsstuer i en Bygning, der kun har en Trappe, og i hvis Stueetage der findes Smeder- og Smedeværksted. I Ildbrandstilfælde ville Beholdningerne næppe kunne reddes, og under en Mobilisering vil man ikke i en rimelig Tidsfrist kunne udlevere Sagerne til det mødende Mandstak. Kasernens Gaardsplads er meget lille og kan ikke benyttes til Øvelser. Endelig er der om Sommeren ikke Plads paa Kasernen til hele Regimentets tjenestegørende Styrke, og det har derfor hvert Aar været nødvendigt at udlægge et Kompagni i Lejr paa Øvelsespladsen. Dette Forhold medfører kun mindre Ulemper, saa længe Øvelsespladsen ligger i Nærheden af Kasernen, men det vil blive meget misligt, naar Øvelsespladsen vil komme til at ligge $\frac{3}{4}$ Mil fra Kasernen.

Bilagene bedes efter Afbenyttelsen tilbagesendte.

Bahnsjon.

C. B. Meyer.