

	Fr.	Fr.	Fr. D.
Oversført...	2,792.	13,060.	16,978. 30
et ekstraordinært Brandslyn og i Følge Overslag af Bygningsinspektør Thonning	1,500.		
		4,292.	
			17,352.

Bed Horsens Straffeanstalt.

Til almindelige Vedligeholdelsesarbejder ifølge Arkitekt Estrups vedlagte Overslag		Fr.	
		7,500.	
Hertil kommer:			
Til Arbejdsdusjører til Fanger	Fr.		
	600.		
Til en Murpolerer	900.		
Til en Blytækker	100.		
For Tilsyn med Fængslets Brandvæsen	200.		
For Tilsyn med Bygningsvæsenet	660.		
Til Bygningsinventariets Vedligeholdelse	1,400.		
		3,860.	
			11,360.

Hovedudbedringer:

Efter vedlagte af Arkitekt Estrup affattede Overslag med Motivering af hver enkelt Post foreslaas følgende Arbejder udførte ved denne Anstalt, nemlig:

- | | | |
|--|--------|--|
| 1. Istandjættelse af Facaderne om det indre Gaardrum mod Vest | Fr. | |
| | 2,650. | |
| 2. Opførelse af tvende Emstørstene for Røkkenerne i i Anstaltens Embedsbolig | 500. | |
| 3. Jernisering af Bræddegulve og Trapper | 1,000. | |

Ekstraordinært:

Istandjættelse, Opvarmning og Ventilation af 9 i Mellemfløjens underste Etage beliggende Enkeltceller samt Anskaffelse af Varmtvandskedel som Reservekedel saa vel for det nu foreslaaede som for det tidligere under Finanslovens § 26 bevilgede Opvarmningsanlæg i det egentlige Cellefængsel (ifølge vedlagte Projekt af Ingeniør Bang og Overslag af Arkitekt Estrup)

10,500.

Saa vel ved Overflyttelse af Forbedringshusfanger fra Bredsløfelille Straffeanstalt som ved, at et større Antal af de direkte indsatte Fanger end tidligere af Domstolene ikendes Forbedringshusarbejde, har det i de senere Aar skortet meget paa Plads i Cellefængslet. Inspektionen har derfor i adskillige Tilfælde, hvor saadant ikke nødvendigjordes af pønitentiære Hensyn, maattet behandle de paagældende Fanger i Fællesskab. Da denne Udvej kun nødigt bør benyttes, og under visse Forhold heller ikke kan benyttes, maa det anses for nødvendigt, at Celleantallet forøges. De nævnte 9 Celler have i en meget lang Arrække alene været anvendte til Økonomilokaler og fordre derfor en grundig Istandjættelse. Den foreslaaede Reservekedel er uundgaaelig nødvendig, da det paagældende Anlæg under en Redels Bestadigelse og Reparation ikke paa anden Maade kan opvarmes.

..... 14,650.