

	Ør.	Ør.	Ør. Ø.
Oversørt...	2,792.	13,060.	16,978. 30
et ekstraordinært Brandsyn og i Følge Overslag af Bygningsinspektør Thonning	1,500.	4,292.	÷
			17,352.

Bed Horsens Straffeanstalt.

Til almindelige Vedligeholdelsesarbejder ifølge Arkitekt Estrups vedlagte Overslag		Ør.	7,500.	÷
Hertil kommer:		Ør.		
Til Arbejdsdusjører til Fanger		600.		
Til en Murpølerer		900.		
Til en Blytækker		100.		
For Tilsyn med Fængslets Brandvæsen		200.		
For Tilsyn med Bygningsvæsenet		660.		
Til Bygningsinventariets Vedligeholdelse		1,400.		
			3,860.	
				11,360.

Hovedudbedringer:

Efter vedlagte af Arkitekt Estrup affattede Overslag med Motivering af hver enkelt Post foreslaas følgende Arbejder udførte ved denne Anstalt, nemlig:				
1.	Istandsættelse af Facaderne om det indre Gaardrum mod Øst	Ør.	2,650.	
2.	Opførelse af tvende Gnistorstene for Røkkenerne i i Anstaltens Embedsbolig	500.		
3.	Fernisering af Bræddegulve og Trapper	1,000.		

Ekstraordinært:

Istandsættelse, Opvarmning og Ventilation af 9 i Mellemfløjens underste Etage beliggende Enkeltceller samt Anskaffelse af Varmtvandskedel som Reserverkedel saa vel for det nu foreslaaede som for det tidligere under Finanslovens § 26 bevilgede Opvarmingsanlæg i det egentlige Cellesængsel (ifølge vedlagte Projekt af Ingeniør Bang og Overslag af Arkitekt Estrup)	10,500.	÷
---	---------	---

Saa vel ved Overslyttelse af Forbedringshusfanger fra Bredsløjelille Straffeanstalt som ved, at et større Antal af de direkte indsatte Fanger end tidligere af Domstolene ikendes Forbedringshusarbejde, har det i de senere Aar skortet meget paa Plads i Cellesængslet. Inspektionen har derfor i adskillige Tilfælde, hvor saadant ikke nødvendigjordes af pønitentiære Hensyn, maattet behandle de paagældende Fanger i Fællesstøb. Da denne Udvej kun nødigt bør benyttes, og under visse Forhold heller ikke kan benyttes, maa det anses for nødvendigt, at Celleantallet forøges. De nævnte 9 Celler have i en meget lang Arrække alene været anvendte til Økonomilokaler og fordre derfor en grundig Istandsættelse. Den foreslaaede Reserverkedel er uundgaaelig nødvendig, da det paagældende Anlæg under en Redels Bestadigelse og Reparation ikke paa anden Maade kan opvarmes.

..... 14,650.

60,340. 30