

Til VI. A. 4. b. Som i Finansloven for 1896—97, jfr. for det ekstraordinære Beløbs Vedkommende Anmærkningerne til Forslaget til bemeldte Lov Side 348 (Rigsdagstidenden for 1895—96, Tillæg A., Sp. 951—52) og Rigsdagstidenden for f. A., Tillæg B., Side 919—22.

Til VI. A. 5. a.—b. Som i Finansloven for 1896—97.

Til VI. B. 1. Beløbet fordeles sig saaledes:

Hovedreparationer ved Charlottenborg Slot.....	878 Kr. 07 Ø.
— - Kunststudstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot	5,751 - 53 -
— - Palæet i Kalleboderne.....	595 - " -
	<hr/>
	7,224 Kr. 60 Ø.

Af det første Beløb er 303 Kr. 85 Ø. bestemt dels til Anbringelse af en Gaslygte i Passagen fra den saakaldte Garnmagasinbygning til Professoreboligen ved Heibergsgade, hvilken Passage hidtil har henligget i Mørke, dels til Anskaffelse af en Magasinovn i Ateliet ved sidstnævnte Professorebolig for derved at opnaa en mere kontinuerlig Opvarmning af bemeldte Lokale, end det er muligt ved den nuværende Brændeovn. Et Beløb af 168 Kr. søges bevilget til Indlægning af Vandrør med tilhørende Vandkummer i den ovennævnte Garnmagasinbygning fra 1ste Sal, hvortil Vandledningen nu gaar, til 2den Sal og til de ovenover værende Atelierer. Endelig foreslaas et Beløb af 406 Kr. 22 Ø. bevilget til en meget ønskelig Forbedring af Gasbelysningen i Akademiets Stolelokaler, over hvis Utilstrækkelighed der i de senere Aar stadig har været ført Klager.

Af det til Hovedistandsættelsesarbejder ved Kunststudstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot opførte Beløb er 2,301 Kr. 3 Øre bestemte til Fornyelse af Tagrenderne paa Bygningen, da det har viist sig, at disse alle ere saa utætte, at de bør omlægges. Resten af det opførte Beløb vedrørende Kunststudstillingsbygningen agtes anvendt til en nødvendig Istandsættelse og Fornyelse af Barmeapparatets Ledninger paa Grund af deres Utæthed. Det har ved en af den fgl. Bygningsinspektør foretagen Undersøgelse viist sig, at de fortættede Dampes Vand i Bunden af de 3 à 4" store Rør have rustet en lille Rende ned i Rørene, saa at disse paa dette Sted ere saa tynde, at Vandet skaffer sig Huller og løber ud og ned i Bygningen. Dette afstedkom sidste Vinter en bethdelig Oversvømmelse i det nedenunder liggende Bibliotek, hvor store Vandmængder strømmede ned. For at undgaa saadanne Uheld i Fremtiden, vil det være nødvendigt at afhjælpe de paagældende Mangler. Bygningsinspektøren har i sit Overflag over Udgifterne ved denne Hovedreparation ladet de nye Rør over Bibliotheket projectere af Kobber, fordi det har viist sig, at Jernrør kun have holdt sig en saa kort Aarrække, og det er altså økonomisk ofte at foretage den Art af Istandsættelser.

Det til Hovedistandsættelsesarbejder ved Palæet i Kalleboderne opførte Beløb er bestemt til Opførelse af et brandfrit Halvtag af Jern i Palæets Have til Opbevaring af forskellige i Nationalmuseet hørende større Stenmonumenter. Disse særdeles vigtige og mærkelige Monumenter have hidtil staaet ude i Palæets Have, da der ikke i eller ved Museet findes noget lukket Rum, hvor de kunne hensættes. Da de lide meget ved at være udsatte for det vekslende Vejr, vil det ikke kunne forsvares at undlade at træffe de fornødne Foranstaltninger til deres Beskyttelse.

Til VI. B. 2. Det paa Forslaget til Finansloven for 1896—97 opførte Beløb 5,720 Kr. blev under Behandlingen i Rigsdagen, jfr. Rigsdagstidenden for 1895—96, Tillæg B., Sp. 323—24, forhøjet med 4,500 Kr. til 10,220 Kr. som fast aarlig Bevilling, hvilket Beløb er opført paa nærværende Forslag.

Til VI. B. 3.—4. Som i Finansloven for 1896—97.