

ad a. Beløbet vil medgaa til forskellige større og mindre Istandsættelsesarbejder, hvoriblandt fremhæves Fornyelse af Tagrender og Rødløbsrør paa Kongesløjen og Domestikbygningen, Rensning af Sandstensfolbænke, Vinduesindsatninger og Jorddækninger paa Hovedbygningen, Maling og Estersyn af Døre, Vinduer, Løfter og Kviste i forskellige af Slottets Bygninger.

ad b. Det paagældende Beløb var opført paa Finanslovsforslaget for 1895—96, men blev ikke bevilget. Da de omhandlede Arbejder nu ere i høj Grad nødvendige for at holde Bygningen i forsvarlig Stand, er Forslaget her genoptaget.

ad 23. Kronborg Slot.

Beløbet 29,562 Kr. agtes anvendt til Fortsættelse af den i indeværende Finansaar paabegyndte Restauration af Sandstensbeklædningen paa Slotsstiftens Gavl. Som bemærket i Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for indeværende Finansaar vare Udgifterne ved den samlede Restaurering oprindelig anslaaede til 39,782 Kr., hvoraf 20,000 Kr. bleve bevilgede for 1897—98; men det har, efter at Stilladset er rejst, vist sig, at de 6 gullandske Sandstensfigurer ere saa brøstfældige, at de ikke lade sig restaurere, men maa fornyes, ligesom 10 Søjlestæfter maa fornyes. Til disse Arbejder vil medgaa et yderligere Beløb af 9,780 Kr.

ad 26. Odense Slot.

Beløbet 1,550 Kr. agtes anvendt til Istandsættelse af Slottets Facader mod Nørregade og Sct. Hans Kirkegaard med Ralkning og Maling, Ombygning af tvende brøstfældige Skorstene, Fornyelse af en Del daarlige Tagrender paa Slottets vestlige og østlige Fløj, Omdækning og Omlægning af Tagtaget over Brændehuset samt Fornyelse af en Del Vinduesrammer i den gamle Gartnerbolig.

ad 27. Aalborg Slot.

Da Taget paa den c. 100 Alen lange Mur, der adskiller Gaarden fra den højere liggende Have, er for fladt, saaledes at Regn og Frost har kunnet trænge ind og ødelægge saavel Taget som Murværket, maa det anses for rettest, at Taget omlægges saaledes, at det faar den fornødne Rejsning; hertil vil medgaa 1,925 Kr. Resten 250 Kr. agtes anvendt til Reparation, Hvidning og Maling af den østre Sidebygningss Gaardside og Gavl.

ad 29. Roldinghuus Staldgaard.

Murværket i Staldgaardens nordøstre Hjørne har paa begge Sider store Rækker fra øverst til nederst, hvilket antagelig skyldes mangelfuld Undermuring, idet Grundstenen ligger for nær Overfladen, saaledes at Frost kan komme til at virke paa Fundamentet. Det maa derfor anses for nødvendigt til Sikring af det omhandlede Hjørne at undermure det i en saa stor Dybde, c. 3 Fod, at Frost ikke under normale Forhold kan indvirke paa Fundamenteringen. Beføstningen herved vil andrage 240 Kr.

ad 30. Amtmandsboligerne.

Beløbet 4,660 Kr. fordeles sig saaledes:

Amtmandsboligen i Viborg	800 Kr.
— i Hjørring	1,200 —
— i Randers	500 —
— i Vejle	520 —
— i Ribe	240 —
— paa Rindomgaard	1,400 —

4,660 Kr.

Med Hensyn til de enkelte Poster henvises i øvrigt til de medfølgende Skrivelser fra de paagældende Bygningsinspektører og de ligeledes vedlagte Overslag.