

- nes Besiddelse. Endelig er den Fare ikke ubeløstet, at der kan ske Forbindelse mellem de i Gaardene spadserende Fanger og Funktionærernes Tjenestepiger.
3. Selve Anstaltens Beliggenhed er ogsaa uheldig i disciplinær Henseende. Den er paa alle Sider omgivet af offentlige Gader, og Færdslen forbi Fængslet er, som bekendt, meget stor. Gadeangdommen morer sig med at ituslaa Kælder-vinduerne og kaste Sten og lignende ned igennem de derved frembragte Abninger, ligesom de ogsaa synge og raabe ind igennem dem, hvorved den Ro og Orden, som bør herske i Fængslet, forstyrres. Fangerne have gentagne Gange, særlig i tidligere Aar, dels gennem Vinduerne, dels gennem Sprækker i de mod Gaderne vendende Porte sat sig i Forbindelse med løsladte Fanger efter Aftale, truffen med disse inden deres Løsladelse, de have endog paa denne Maade faaet indsmuglet ureglementeret Proviant og set sig i Stand til at udsmugle Breve. Af Hensyn til dette Forhold er ganske vist Bevogtningen med de Fanger, der færdes ude i Anstaltens Gaarde og de Lokaler, der vende ud til Gaderne, i de senere Aar bleven betydeligt forstærket, men Forholdet rummer dog stadig en Fare.
4. Fængslet er i hele sin Indretning og ved de forskellige Bygningers indbyrdes Beliggenhed og Forbindelse aldeles uoverskueligt, i hvilken Henseende man skal bemærke følgende: Naar Cellefangerne skulle føres til eller fra Stole, Kirke eller Bad, maa de ikke alene passere lange mørke Kældergange, der danne flere Vinkler, men ogsaa Trapper, der ved deres Konstruktion vanskeliggøre Tilsynet i høj Grad. Den ene Celleafdeling (Celleafdeling B.) er derhos særlig uoverskuelig. Medens det nemlig er almindeligt, at Cellefængsler have aabne Korridorer gennem alle Etager med smalle Gallerier uden for hver Etages Celler, er denne bygget som et almindeligt Hus med helt Gulv i hver Etage, saaledes at der ikke kan ses fra den ene Etage til den anden. I to af denne Afdelings fire Etager ligger endvidere Gange og Celler i en Vinkel, saaledes at ikke en Gang den hele Etage kan overses samtidig. Saavel Bygghuset som Badstueriet, i hvilket sidste der er beskæftiget Fanger, ere delte i flere Etager, hvad der selvfølgelig lægger mange Hindringer i Vejen for Tilsynet med Fangerne paa disse Steder. Ogsaa Fællesfangerens Arbejdslokaler og deres Natceller ligger uhenigtsmæssigt for hinanden. Enkelte af Fællesstuerne ligger derhos i en ganske isoleret Del af Fængslet, saaledes at det er vanskeligt for de der posterede Opsyn i paakommende Tilfælde at erholde hurtig Assistance. Endelig ere Cellestolene i Kirken af en i disciplinær Henseende uheldig Konstruktion, idet den tillader Cellefangerne under Gudstjenesten at sætte sig i Forbindelse med hverandre, uden at det i mange Tilfælde er muligt for de tilstedeværende Opsyn at opdage det skete.

Der er endnu adskillige lignende Mangler ved Bygningerne, der vanskeliggøre Udøvelsen af Disciplinen i Fængslet og derigennem en rationel Gennemførelse af Straffesystemerne; men det vilde føre for vidt her nærmere at komme ind paa disse Forhold. Kun skal man i denne Forbindelse yderligere bemærke, at de fleste af disse Mangler ikke kunne afhjælpes, hvor meget der end ofres paa Hovedudbedringer af Bygningerne.

ad III. Med Hensyn til de uforholdsmæssig store Befolinger, de idelig nødvendige Hovedudbedringer og ekstraordinære Bygningsarbejder kræve, skal man bemærke følgende:

I de sidste 7 Finansaar har Udgiften til Hovedudbedringer og ekstraordinære Bygningsarbejder været:

	Hovedudbedringer.	Ekstraord. Bygningsarbejder.
i 1891—92	2,180 Kr. " 0.	41,808 Kr. 54 0.
i 1892—93	5,616 — 38 —	"
i 1893—94	7,583 — 20 —	"
i 1894—95	5,636 — 15 —	"
i 1895—96	3,833 — 64 —	"
i 1896—97	3,532 — 43 —	7,958 — 20 —
i 1897—98	8,978 — 30 — (Eev.)	"
	37,360 Kr. 10 0.	49,766 Kr. 74 0.

i alt..... 87,126 Kr. 84 0. eller