

Overført... 28,099 Kr. 11 Ø.

Man har fremdeles anset det for nødvendigt at lade indlægge Gasledning med tilhørende Lamper m. m. paa forskellige Steder i Hovedbygningen samt i Damebygningen, Kavallerbygningen, Staldbygningen m. fl. Bygninger, hvilke Foranstaltninger have medført en Udgift af

3,532 — 07 —

Til Anskaffelse af en Del faste Inventariegenstande saasom Stabe, Hylber, Anretteborde, Knogeræffer, et Varmefab, en Vadsfedeffel, elektriske Ringeledninger, Linoleum m. m. samt Istandsættelse af ældre Inventariegenstande er der medgaaet mere end oprindelig paaregnet et Beløb af

5,326 — 22 —

Da det viste sig umuligt at fuldføre de Istandsættelsesarbejder, som det var nødvendigt at bringe til Udførelse ved Christian VIII.s Palæ paa Amalienborg, forinden dette overleveres til Hans kongelige Højhed Prins Christian, saa tidlig, at Palæet forinden Vinterens Begyndelse kunde tages i Brug, maatte der træffes forskellige Foranstaltninger paa Sorgenfri Slot for at muliggøre et Vinterophold dersteds. Det har saaledes været nødvendigt, at anstafte en Del Forsatsvinduer, at anbringe dobbelte Døre ved Hovedindgangene til Slottet mod Syd og Nord og ved tvende Kælderindgange, at anstafte et mindre Varmtvandsapparat til Opvarmning af Trappegange og Korridorer, at erstatte en Del Døre med nye og mere tidssvarende m. v. Udgifterne herved andrage et Beløb af

7,791 — 62 —

eller i alt... 44,749 Kr. 02 Ø.

som herved søges bevilget.

ad 6 b. I Forhold til Beboernes Antal er der for saa Retirader ved Slottets Tilbygninger, og det vil derfor være nødvendigt at lade opføre nogle nye. Ved Kavallerbygningen, hvor der for Tiden ikke findes nogen Retirade, foreslaas opført en ny Bygning indeholdende 3 Retirader og 1 Klosetudtømningsrum, samt 1 Bissoir. Da den nuværende Retiradebygning i Staldgaarden er meget ubeldigt beliggende og derhos trænger til en befoftelig Udvidelse, paatænkes denne Bygning nedreven og i Stedet for bygged Lafajbygningen opført en ny $\frac{1}{2}$ Stens Retiradebygning, indeholdende 4 Retirader, 1 Poiteudtømningsrum og 1 Bissoir. Omkostningerne ved de anførte Foranstaltninger ville udgøre et Beløb af

2,995 Kr. 72 Ø.,

der herved søges bevilget.

ad 6 c. Paa Pladser, Gaarde, Veje, Stier og Ridebanen ved Slottet har det været nødvendigt at foretage en Del Regulerings- og Istandsættelsesarbejder saasom Belægning med Stærver, Grusning og Omsætning af Brolægning. Udgifterne herved samt ved Plantning af nogle Træer ved Slottets ene Gavlgang og Buegang, Beskæring af nogle Frugttræer og Anlæg af nogle Busketter og Plæner m. m. have udgjort et Beløb af

7,582 Kr. 55 Ø.

Restbeløbet eller 3,294 Kr. 78 Ø. er medgaaet til Anskaffelse og Opsætning af et Serntraadshegn om den Hans kongelige Højhed Prins Christian reserverede Del af Sorgenfri Lystskov.

ad 7 a. Istandsættelsen af Spiret paa Porttaarnet ved Frederiksborg Slot, hvor til der ved Finansloven for Finansåret 1898—99 er bevilget et Beløb af 23,861 Kr., vil blive betydelig mere omfattende end oprindelig paaregnet. Først efter at Stilladset var rejst, og efter at Metalbelægningen var fjernet, kunde den øverste Del af Spiret, der er utilgængelig indvendig fra, nærmere undersøges, og det viste sig da, at Tømmeret i Spiret havde højet sig en Del mere end man havde Grund til at antage, og at den øverste Del af Spiret var saa raadent og havde forskudt sig saa stærkt, at denne helt maatte nedtages og fornyes. En paa Spiret anbragt temmelig svær Sandstenskrone, som det herved blev nødvendigt at nedtage, var saa brøstfældig, at den gik i mange Stykker og ikke paa ny kan opstattes. Da Vægten af en Stenkrone er altfor stor, vil der i Stedet for blive opfat en Krone af fuldtøbt Metal, der er betydelig lettere. Endvidere maa der helt op gennem Taarnet anbringes Sernkrydsforantring, dels for at strue de ældre Dele