

af Spiret tilbage til en mere lodret Stilling, dels for at skaffe Spiret den fornødne Stivhed. Merudgiften ved de ommeldte Foranstaltninger ville, jfr. vedlagte Overslag, udgøre 16,570 Kr. 98 Ø., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 7 b. Da der havde viist sig Svamp i Portnerboligen og i Oldfruens Lejlighed paa Frederiksborg Slot, har det været nødvendigt at forny de angrebne Trædele. Hertil medgaar et Beløb af 271 Kr. 15 Ø., der herved søges bevilget.

ad 8. Da der har viist sig Svamp i Gulve, Paneler og Skillevægge i flere af Lokalerne i Fredensborg Slots Kavallerbygning, i et Gulv og et Brystpanel i Marskalsbygningen, i et Fodstykke og en Stolpe i Værkstedbygningen og i Træbæklædningen under Krybberne i Staldbygningen med flere Steder, vil det være nødvendigt at forny de angrebne Trædele samt at foretage forskellige Isoleringsarbejder, for at forebygge nye Svampdannelser. Omkostningerne herved ville udgøre et Beløb af i alt 3,962 Kr. 66 Ø., der herved søges bevilget.

ad 9. Af det ved Finansloven for Finansaaret 1897—98 til Forsætning og Hovedstandsættelse af Sandstensbæklædningen paa Kronborg Slots Kirkegaard bevilgede Beløb af 20,000 Kr. er i det nævnte Finansaar et Beløb af 15,731 Kr. 89 Ø. kommen til Udbetaling.

Restbeløbet 4,268 Kr. 11 Ø. søges herved genbevilget.

ad 10. Ved den stærke Storm i Slutningen af Marts Maaned 1898 lode Tagene paa Roldinghus Staldgaard betydelig Skade, som det var nødvendigt straks at lade udbedre. Det hertil medgaaede Beløb 289 Kr. 40 Ø. søges herved efterbevilget.

ad 11. For at sætte Palæet i en passende Stand til Modtagelsen af de kongelige Herstaber under disses Ophold i Roskilde i Anledning af Hendes Majestæts Dronningens Visættelse maatte der foretages forskellige Arbejder, saasom Istandsættelse af Hovedbygningens Vestibule og Trappegang, Hvidtning af Hovedbygningens Facader, de tilstødende Bygninger samt af Arkademuren og nordre Ringmur, Maling af Døre og Vinduer m. m. Hertil er medgaaet et Beløb af 643 Kr. 57 Ø., der herved søges efterbevilget.

ad 12 a. Ved et Eftersyn af Amtmandsboligen paa Rindomgaard foresandtes der Svamp i Gulve og Brystpaneler i Amtmandens Kontor samt en tilstødende Gang; det har derfor været nødvendigt at forny de ommeldte Gulve og Paneler, hvorhos der for at forebygge nye Svampdannelser maatte lægges et Betonunderlag under Gulvene samt Rudsene under Panelerne afbugges og Væggene asfalteres forinden de nye Paneler paa sættes. Da Loftspudsen og Rudsene paa de fleste af Skillerummene derhos trængte til Fornyelse, fandtes det hensigtsmæssigt samtidig at udføre dette Arbejde. Endvidere maatte en tilstødende Skorsten istandsættes, idet den nederste Del af denne var saa gennemtrængt af Løbesed, at Lugten deraf trængte ud i Værelserne, og at Mursten og Ruds vare ødelagte. Udgifterne ved samtlige de ommeldte Arbejder andrage et Beløb af 960 Kr., der herved søges bevilget.

ad 12 b. Sidebygningen til Thisted Amtmandsbolig er en daarlig indrettet og tarvelig opført Bygning, der tilmed i de senere Aar har været stærkt angreben af Svamp. I Stueetagen findes der bl. a. Kontorlokaler og paa 1ste Sal Soveværelser samt Børne- og Pigekamre. Kontorlokalerne og de fleste Værelser vende mod Nord og de store Træer i den tilstødende Plantage tage Luft og Lys fra disse. I Amtmandens Familie og blandt Tjenestefolkene har der i en Række af Aar til Stadsighed været Sygdom (Difteritis og tyfoid Feber) og Svageligheden synes nu ogsaa at have bredt sig til Kontorpersonalet. Det udtales i en fra Thisted Sundhedskommission indhentet Erklæring, at Bygningen maa anses for i høj Grad usund og uskikket til Ophold, hvorfor Kommissionen tilraader at lade Bygningen nedrive. Da en Ombygning vil blive meget kostelig og da det er tvivlsomt, om de sanitære Forhold derved i væsentlig Grad vilde blive forbedrede, skal man foreslaa, at Bygningen nedrives og at der i Stedet for — som viist paa hoslagte Plan — længere mod Syd i Flugt med Forhusets Gavl opføres en 365 Kv.-Meter stor Side-