

ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 55,752 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

a. Til Afhjælpning af forskellige Mangler.....	7,736.
b. Til Ætandsættelse og Udvidelse af det fgl. Monteetablisement.....	3,716.
c. Til Regulering, Brolægning m. v. af Slotsgaarden.....	44,300.

55,752.

ad a. Beløbet agtes anvendt til forskellige større og mindre Ætandsættelsesarbejder, hvoriblandt fremhæves Ætandsættelse af 2de Sandstenstrapper ved Slottets Hovedbygning, Ommuring af nogle brandfarlige Storstensrør, Anbringelse af Vandblik under Vinduerne i forskellige af Slottets Bygninger, Ætandsættelse af Taget og Tagrenderne paa den gamle Kavalerbygning, Ætandsættelse af Vinduer og et Gulv i Badstuebygningen, Fornyelse af nogle af Ælde medtagne Komfurer samt Omfætning af den østre Befædningsmur ved søndre Branddam.

ad b. Efterat Sundhedstilstanden blandt de til det fgl. Monteetablisement hørende Hunde i en Mærceffe havde været meget utilfredsstillende, bleve de i afvigte Mær angrebne af en ondartet smitsom Sygdom, der havde til Følge, at de fleste af dem døde, og at Resten maatte nedslaaes. I følge en af Veterinærphysikus, Professor Wang, afgiven Erklæring maa denne Sygelighed blandt Hundene tilskrives Monteetablisementets daarlige Indretning, og det maa derfor anses for nødvendigt, at dette for at afgive et tilfredsstillende Opholdssted for den af Hofmarskallatet anskaffede nye Hundebestand, som man midlertidig har maattet udstationere hos forskellige Stovbetjente, undergives en omfattende Ætandsættelse og desuden noget udvides. Hertil vil medgaa et Beløb af 3,716 Kr.

ad c. Brolægningen i samtlige Gaarde ved Fredensborg Slot ligesom ogsaa i Hovedindgangen til Slottet og paa den saakaldte „Stipperhusalls“ er i en saa daarlig Forfatning, at den ikke kan siges at svare til, hvad der bør fordres ved et Slot, der, som Fredensborg, af Kongefamilien saa hyppigt benyttes til Opholdssted, og hvor der oftere modtages Besøg af fremmede fyrstelige Gæster, og man maa derfor være betænkt paa at afhjælpe disse Mangler ved omfattende Reguleringsarbejder samt ved Brolægning med nyt og mere tidsvarende Materiale m. m. De hermed forbundne Udgifter ville, jfr. vedlagte Overflag med tilhørende Planer, beløbe sig til 136,300 Kr. Det er imidlertid navnlig i den egentlige Slotsgaard, at de nuværende Forhold ere af en saadan Befæffenhed, at en Omordning maa anses for i høj Grad ønskelig, og man har derfor ment for Finansaaaret 1900—1901 at kunne indskrænke sig til at søge bevilget det opførte Beløb af 44,300 Kr. til Ætandsættelse af nævnte Gaard, idet man dog maa forbeholde sig senere at søge de nødvendige Midler bevilgede til Gennemførelsen af samtlige forommeldte Arbejder.

ad 26. Odense Slot.

Beløbet, 7,330 Kr., agtes anvendt til Ætandsættelse af Facaderne mod Slotshaven og Nørregade, Fornyelse af en Del Tagrender og Rødbørstør, Fornyelse af Zinkbænkningen mellem og paa 6 Kviste paa vestre Fløj og af Skobrenderne ved 5 Kviste samme Steds, Reparation af Gangen i den sydlige Tilbygning, Ætandsættelse og delvis Fornyelse af Tagværk og Tag paa den tilkøbte Gaards Bygninger, Anbringelse af Tagrender og Rødbørstør samt en Dør i Staldbygningen, Ætandsættelse af en Røffentrappe, Fornyelse af forskellige Hegn, Omlægning af en Vandledning samt Indretning af en dækket Gødningegrube med betonstøbte Ydermure og Bund.

ad 27. Aalborg Slot.

Af Beløbet, 2,000 Kr., agtes 1,200 Kr. anvendte til at erstatte et faldefærdigt Plankeværk med Betonmur, 550 Kr. vil medgaa til forskellige Reparationsarbejder ved de