

	Doverført . . .	33,660 Kr. „ Ø.
	andet end Sommerbrug kan findes. Det er saaledes nødvendigt at opføre en Strandkontrolrørbolig, hvortil Statskøbvesenet uden Bederlag har afgivet en tilstrækkelig stor og gunstig beliggende Byggegrund, hvorfra der er Udsigt over Habet og Havnen.	
+	Til forskellige Arbejder, der ikke vedrøre det egentlige Byggearbejde, ved den projekterede Strandkontrolrørbolig i Hornbæk efter vedlagte Overslag	995 — „ —
—	Til udvendig Maling af Vinduer og Døre i den nye Strandkontrolrørbolig i Hellebæk og til Tapetsering eller Maling indvendig i den nye Bygning i Snekkersten samt til et nyt Gulv i Opsynskontoret i Gilleleje (vide Forslag til almindelige Vedligeholdelsesarbejder ved Toldbygningerne i Helsingør Tolddistrikt)	550 — „ —
+	— Køb af Grund og Opførelse af en ny Toldkammerbygning i Nybøbing paa Fjaltster efter vedlagte Beskrivelse og Overslag med Tegning og Grundrids	86,750 — „ —
	Byggeprojektet er baseret paa, at Toldkammerbygningen opføres paa en Grund — stor 1,800 □ Alen —, der er beliggende ved Havnepladsen og udgør en Del af det Areal, der hører til Durupgaard's Magasin, for hvilken Grund skal betales 30,000 Kr., hvoraf Nybøbing Havnekassee udreder Halvdelen eller 15,000 Kr. imod at erholde den nuværende Toldkammerbygning, hvis Værdi er ringe til Nædbrydning, overladt til fri Raadighed, saaledes at der altsaa vil falde Toldvesenet tillast andre 15,000 Kr.	
	Bygningen, der er holdt i saa smaa Dimensioner som paa nogen Maade forsvareligt, vil efter Overslaget koste 71,750 Kr.	
	Den nuværende Toldkammerbygning har altsaa smaa Lokaltiter, idet Pakhuset kun er 185 □ Alen og Bejersbødslokalet endog kun 57 □ Alen. Bejersbøden er derhos uden tilstrækkeligt Lys, saa at en Del af Pakhuset er optaget af Klareringsborde, hvorved dette i Forvejen for ringe Areal bliver yderligere indskrænket, og Handelsstanden har med fuld Høje klaget over, at dette fører til, at uensartede Kollier stilles ovenpaa hverandre, og at det ikke blot er forbundet med Besvær og Tidsspilde at skaffe eftersøgte Kollier frem, men at Kollierne lide Skade ved, at de ofte gentagende Gange maa flyttes og styrtes for at skaffe andre frem. Endvidere er Udpakningen og Sorteringen af Manufakturvarer og andre finere Varer forbunden med de største Ulemper; der kan kun foretages een Vareklarering ad Gangen, og Varer med stærk og ilde Lugt maa lagres sammen med finere Varer, ligesom de anførte Lokaler ere for smaa, saaledes er ogsaa Kontorerne for Opsyns- og Regnskabspersonalet gennemgaaende meget slette og utilstrækkelig store for de paagældende Toldfunktionærer og Publikum.	
	Forretningerne ved Toldstedet, ved hvilket Intraderne beløbe sig til ca. 350,000 Kr., og alene Indtægterne gennem Tolden udgør ca. 180,000 Kr., ere i betydelig Fremgang. Indførselstolden er i Marene fra 1881 til 1897 mere end fordoblet; den bestubede Drægtighed af Stykgodsladninger fra England er i samme Tidsrum fra 4,800 Tons naaet op til 21,571 Tons og fra Lybæk fra 116 Tons til 532 Tons.	
	Sluttelig bemærkes, at der efter Handelsstandens derom fremsatte Begæring vil blive afsat Beslighed til Indretning af Frilagere i den nye Toldkammerbygning.	
+	— Opførelse af en Toldkammerbygning i Rysted indeholdende tillige Bolig for Toldstedets Chef efter vedlagte Overslag og Grundrids	11,000 — „ —
	Den nuværende Toldkammerbygning, der er opført af Bindingsværk, er brøstfældig, brandfarlig og slet indrettet. Der er ringe Højde i Lokalerne, og Opbejerskontrollørens Kontor er kun 14 □ Alen stort og Regnskabskontoret kun 35 □ Alen. Bygningen ligger paa en fugtig Grund og er udsat for Vandets Indtrængen ved	

Alt overføre . . . 132,955 Kr. „ Ø.