

Perioder den største Del af Døgnet, ikke længer var i Stand til at give den fornødne Varme, samt i det hele taget ikke kunde opfylde de Krav, der maa stilles til det, har det været nødvendigt at underkaste det en gennemgribende Istandsættelse, hvorhos forskellige Dele af det har maattet fornyes. Udgifterne herved have andraget 1,150 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 4. Træerne omkring Charlottenlund Slot ere i Aarenes Løb voksede saaledes op, at de, navnlig om Sommeren bevirke en saadan Mangel paa Træ i Røffenkorstenen, at Røgen herfra ikke kan søres op i tilstrækkelig Højde, hvorfor der stadig finder et betydeligt Sodnedslag Sted ved Slottet. For at afhjælpe denne Ulempe har det været nødvendigt at lade foretage forskellige Forandringer ved nævnte Korsten og ved Rømfuret i Røffenet, hvorhos man, da Rørledningerne til Vandledelen i Rømfuret fandtes at være saa tilstoppede af Kalk, der havde udfældet sig fra Vandet, at en Sprængning af Rørene kunde besyngtes, har maattet lade disse forny.

Til Udførelsen af de nævnte Arbejder er medgaaet et Beløb af 1,427 Kr. 31 Ø., hvilket Beløb herved søges efterbevilget.

ad 5 a. Da Rømfuret i Bernstorff Slots Røffen paa Grund af den intensive Brug, der har maattet gøres af det, var blevet meget medtaget og ikke længer var i Stand til at funktionere paa tilfredsstillende Maade, har man anset det for fornødent at underkaste det en Hovedistandsættelse, hvortil er medgaaet et Beløb af 830 Kr. 66 Ø., hvilket Beløb herved søges efterbevilget.

ad 5 b. Da det har viist sig, at nogle af Træpanelerne i Slottets Spisesal vare anbragte paa en Maade, der var i Strid med Brandlovens Forskrifter, har man maattet lade dem nedtage og erstatte med Gipsformer, ved hvilken Lejlighed endvidere et Røgrør ved en Kaffelovn er blevet udvidet og ændret. Det til Udførelsen af disse Arbejder medgaaede Beløb, 2,599 Kr. 96 Ø., søges herved efterbevilget.

ad 6. Ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1898—99 blev der til Opførelse af tvende Retiradebygninger ved Sorgenfri Slot bevilget et Beløb 2,995 Kr. 72 Ø. Heraf er der i det nævnte Finansaar ikke kommen nogen Del til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.

ad 7. Da der paa Fredensborg Slot har viist sig Svamp i nogle Paneler i gl. Kavalerbygning og i Marskalsbygningen samt i Gulvet i Stuen Nr. 8 i vestre Ottekant, vil det være nødvendigt at forny de angrebne Træbele, hvorhos det for at undgaa nye Svampdannelser vil være fornødent at asfaltere Væggene paa de paaagældende Steder og at isolere det nye Gulv fra Jordfylden ved et Betonunderlag. I Badstuebygningens Tørrestue er desuden en Del af Loftspudsens styrket ned, og et Esterhøj har godtgjort, at hele dette Lokales Loftspuds maa fornyes. Endelig maa det anses for meget ønskeligt, at den i Badstuebygningens Stryggestue værende Kulovn, der ikke er i Stand til at opvarme Lokalet og desuden er meget medtaget af Elde, erstattes med en Magasinovn af ny Konstruktion. Udgifterne ved de foransførte Foranstaltninger ville efter vedlagte Overflag udgøre 819 Kr. 26 Ø., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 8 a. Af det ved Finansloven for Finansaaret 1898—99 til Istandsættelsesarbejder ved Kronborg Slot bevilgede Beløb af 33,830 Kr. 11 Ø., blev i det nævnte Finansaar ikkun forbrugt et Beløb af 22,977 Kr. 55 Ø. Restbeløbet, 10,852 Kr. 56 Ø., søges herved genbevilget.

ad 8 b. Ved Finansloven for Finansaaret 1899—1900 er der til Vrolægningsarbejder m. m. ved Kronborg Slotsgaard bevilget et Beløb af 24,890 Kr. Det er imidlertid ved en over Slottet i afdigte Sommer af et tilkaldt sagkyndigt Syn afholdt Forretning blevet udtalt, at det maatte anses for i høj Grad ønskeligt, at de projekterede Arbejder i Slotsgaarden bragtes til Udførelse paa en saadan Maade, at Fundamentterne af den Fontæne, der tidligere fandtes i Gaardens Midte, bleve frembragne og bevarede for at muliggøre en eventuel Rekonstruktion af denne Fontæne. For at imødekomme det af Synet fremsatte Forslag vil det imidlertid være nødvendigt, at hele Gaardens Areal ud-