

ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 55,752 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

	Kr.
a. Til Afhjælpning af forskellige Mangler.....	7,736.
b. Til Istandsættelse og Udvidelse af det kgl. Meenteetablissement.....	3,716.
c. Til Regulering, Brolægning m. v. af Slotsgaarden.....	44,300.

55,752.

ad a. Beløbet agtes anvendt til forskellige større og mindre Istandsættelsesarbejder, hvoriblandt fremhæves Istandsættelse af 2de Sandstenstrapper ved Slottets Hovedbygning, Ommuring af nogle brandfarlige Skorstenør, Anbringelse af Vandblik under Binduerne i forskellige af Slottets Bygninger, Istandsættelse af Taget og Tagrenderne paa den gamle Kavalerbygning, Istandsættelse af Binduer og et Gulv i Vadsferibygningen, Fornyelse af nogle af Velde medtagne Komfurer samt Omsætning af den østre Beklædningsmur ved søndre Branddam.

ad b. Efterat Sundhedstilstanden blandt de til det kgl. Meenteetablissement hørende Hunde i en Række havde været meget utilfredsstillende, bleve de i afvigte Aar angrebne af en ondartet smitsom Sygdom, der havde til Følge, at de fleste af dem døde, og at Resten maatte nedslaaes. Ifølge en af Veterinærhygiens, Professor Bang, afgiven Erklæring maa denne Sygelighed blandt Hundene tilskrives Meenteetablissementets daarlige Indretning, og det maa derfor anses for nødvendigt, at dette for at afgive et tilfredsstillende Opholdssted for den af Hofmarskallatet anskaffede nye Hundebestand, som man midlertidig har maattet udstationere hos forskellige Stovbetjente, undergives en omfattende Istandsættelse og desuden noget udvides. Hertil vil medgaa et Beløb af 3,716 Kr.

ad c. Brolægningen i samtlige Gaarde ved Fredensborg Slot ligesom ogsaa i Hovedindgangen til Slottet og paa den saakaldte "Skipperhusalls" er i en saa daarlig Forfatning, at den ikke kan siges at svare til, hvad der bør fordres ved et Slot, der, som Fredensborg, af Kongefamilien saa hyppigt benyttes til Opholdssted, og hvor der oftere modtages Besøg af fremmede fyrstelige Gæster, og man maa derfor være betænkt paa at afhjælpe disse Mangler ved omfattende Reguleringarbejder samt ved Brolægning med nyt og mere tilsvarende Materiale m. m. De hermed forbundne Udgifter ville, ifr. vedlagte Overflag med tilhørende Planer, beløbe sig til 136,300 Kr. Det er imidlertid navnlig i den egentlige Slotsgaard, at de nuværende Forhold ere af en saadan Beskaffenhed, at en Omordning maa anses for i høj Grad ønskelig, og man har derfor ment for Finansaaret 1900—1901 at kunne indskrænke sig til at søge bevilget det opførte Beløb af 44,300 Kr. til Istandsættelse af nævnte Gaard, idet man dog maa forbeholde sig senere at søge de nødvendige Midler bevilgede til Gennemførelsen af samtlige forommeldte Arbejder.

ad 26. Odense Slot.

Beløbet, 7,330 Kr., agtes anvendt til Istandsættelse af Facaderne mod Slotshaven og Nørregade, Fornyelse af en Del Tagrender og Rødløbsør, Fornyelse af Zinkdækningen mellem og paa 6 Kviste paa vestre Fløj og af Skodrenderne ved 5 Kviste samme Steds, Reparation af Gangen i den sydlige Tilbygning, Istandsættelse og delvis Fornyelse af Tagværk og Tag paa den tilkøbte Gaards Bygninger, Anbringelse af Tagrender og Rødløbsør samt en Dør i Staldbygningen, Istandsættelse af en Røffentræppe, Fornyelse af forskellige Hegn, Omlægning af en Vandledning samt Indretning af en dækket Gødningsgrube med betonstøbte Dæmnere og Bund.

ad 27. Aalborg Slot.

Af Beløbet, 2,000 Kr., agtes 1,200 Kr. anvendte til at erstatte et faldefærdigt Plankværk med Betonmur, 550 Kr. vil medgaa til forskellige Reparationsarbejder ved de