

	Kr.
	Oversført... 28,200.
Lanterne med Spejlglasruder.....	8,500.
Eftersyn, Forandring og Opstilling af det ved Blaavands-Hul Fyr tidligere anvendte Fyrapparat.....	4,000.
Fyrinventar og Oliebeholdere.....	3,500.
Oliehus og Udhus til Fyret.....	1,500.
Flagstang, Lymbskafleder og Ringeapparater.....	900.
Brønd.....	600.
Fragter og Transporter.....	1,500.
Konduktørløn og Rejser.....	4,500.
Dusjør til Arbejderne.....	300.
Uforudfete Udgifter.....	3,500.
	Tilsammen... 57,000.

hvoraf 24,000 Kr. søges som 1ste Bevilling.

Til 5. Til et Fyr paa Lollands Sydkyst.

Efter at Nord- og Østersø-Kanalen er bleven aabnet, er Trafikken langs Lollands Sydkyst tiltaget i høj Grad, hvilket har haft til Følge, at Antallet af Strandinger paa Lollands Sydkyst ogsaa tiltager meget, og deres Antal er i stadig Stigning. Det kan vel siges, at Stranding her kan undgaaes ved forsigtig Navigering, men Mangelen af Fyr paa Sydkysten, Vanskeligheden ved at faa Landtænding og Strømfætning vanskeliggør sikkert med Nutidens forcerede Sejlads Navigeringen saa meget paa dette Sted, at der er Grund til at lette den, ved at bygge et Fyr paa Lollands Sydkyst. Da det største Antal Strandinger foregaar udfor Hyllekrog, har man valgt dette Sted til det foreslaaede Fyrs Beliggenhed, til Trods for, at den meget affondrede Beliggenhed vil fordyre Byggearbejderne væsentligt.

Udgiften fordeler sig saaledes:

	Kr.
Forberedende Arbejder.....	1,600.
Fyrtaarn.....	9,400.
Lanterne med Spejlglasruder.....	4,400.
Fyrapparat med Told og Fragt.....	16,000.
Fyrinventar og Oliebeholdere.....	1,000.
Oliehus og Udhus til Fyret.....	1,800.
Bolig til en Fyrmeister og en Fyrpasser.....	8,900.
Udhus til Fyrbetjentene.....	2,000.
Indbegning, Flagstang, Spilbevandsledninger, Bejanlæg og Ringeapparater.....	2,300.
Brønd, Vandcisterne og Rørledning.....	1,200.
Jordkøb med Ret til Afgang.....	1,700.
Fragter og Transporter.....	1,800.
Konduktørløn og Rejser.....	3,000.
Dusjør til Arbejderne.....	300.
Uforudfete Udgifter.....	2,600.
	Tilsammen... 58,000.

Til 6. Til et nyt Fyrapparat til Hesselø Fyr.

Det nuværende Fyrapparat ved Hesselø Fyr er ikke længere tidssvarende, da det baade hvad Lystyrke og Fyrkarakter angaar er utilfredsstillende. En Del Fyr af samme Art ere allerede ved tidligere Bevillinger moderniserede, og da Lanteren trænger til en gennemgribende Reparation eller Fornyelse, vil det nu være heldigt at forsyne Fyret med nyt Fyrapparat, forinden dette Arbejde maa udføres. Fyret viser nu hvidt, fast Lys, hvorved det let kan forveksles med Skibslanterner; ved Forandringen vil det blive omdannet til et Blinkfyr, hvorved Fyrets Lystyrke vil blive mange Gange forøget samtidig med, at Fyret derved faar sin bestemte Lyskarakter, hvorved det let skelnes fra alle nærliggende Lys.