

	Øversført...	Kr.
Lanterne med Spejlglasruder		28,200.
Eftersyn, Forandring og Opstilling af det ved Blaavands-Hul Fyr tidligere anvendte Fyrapparat		8,500.
Fyrinventar og Oliebeholdere		4,000.
Oliehus og Udhus til Fyret		3,500.
Flagstang, Lynledsaffeder og Ringapparater		1,500.
Brønd		900.
Fragter og Transporter		600.
Konduktørløn og Rejser		1,500.
Dusør til Arbejderne		4,500.
Uforudsete Udgifter		300.
	Tilfammen...	3,500.
		<hr/> 57,000. <hr/>

hvoraf 24,000 Kr. søges som 1ste Bevilling.

Til 5. Til et Fyr paa Lollands Sydkyst.

Efter at Nord- og Østerrø-Kanalen er bleven aabnet, er Trafikken langs Lollands Sydkyst tiltaget i høj Grad, hvilket har haft til Følge, at Antallet af Strandinger paa Lollands Sydkyst ogsaa tiltager meget, og deres Antal er i stadig Stigning. Det kan vel siges, at Stranding her kan undgaaes ved forsigtig Navigering, men Mangelen af Fyr paa Sydkysten, Bankefægheden ved at faa Landtænding og Strømretning vanskeliggør sikkert med Nutidens forcerede Sejlsads Navigeringen saa meget paa dette Sted, at der er Grund til at lette den, ved at bygge et Fyr paa Lollands Sydkyst. Da det største Antal Strandinger foregaar udfør Hyllekrog, har man valgt dette Sted til det foreslaede Fyrs Beliggenhed, til Trods for, at den meget affondrede Beliggenhed vil fordyre Byggearbejderne væsentligt.

Udgiften fordeles sig saaledes:

	Kr.
Forberedende Arbejder	1,600.
Fyrtaarn	9,400.
Lanterne med Spejlglasruder	4,400.
Fyrapparat med Told og Fragt	16,000.
Fyrinventar og Oliebeholdere	1,000.
Oliehus og Udhus til Fyret	1,800.
Bolig til en Fyrimester og en Fyrpasser	8,900.
Udhus til Fyrbetjentene	2,000.
Indbegning, Flagstang, Spilbevaandsledninger, Bejanlæg og Ringapparater ..	2,300.
Brønd, Vandcisterne og Rørledning	1,200.
Fordtøb med Ret til Afgang	1,700.
Fragter og Transporter	1,800.
Konduktørløn og Rejser	3,000.
Dusør til Arbejderne	300.
Uforudsete Udgifter	2,600.
	Tilfammen...
	<hr/> 58,000. <hr/>

Til 6. Til et nyt Fyrapparat til Hesselø Fyr.

Det nuværende Fyrapparat ved Hesselø Fyr er ikke længere tidssvarende, da det haade hvad Lykstyrke og Fyrkarakter angaar er utilfredsstillende. En Del Fyr af samme Art ere allerede ved tidligere Bevillinger moderniserede, og da Lanterne trænger til en gennemgribende Reparation eller Fornyelse, vil det nu være heldigt at forsyne Fyret med nyt Fyrapparat, forinden dette Arbejde maa udføres. Fyret viser nu hvidt, fast Lyk, hvorved det let kan forveksles med Skibslanterner; ved Forandringen vil det blive omdannet til et Blinkfy, hvorved Fyrets Lykstyrke vil blive mange Gange forøget samtids med, at Fyret derved faar sin bestemte Lykkarakter, hvorved det let skelnes fra alle nærliggende Lyk.