

ad 18. Bernstorff Slot.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 2,176 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

a. Makadamisering af Staldgaarden.....	Kr. 1,776.
b. Anbringelse af et Jernrøgrør i Røffenforstøtningen.....	400.
	2,176.

ad a. Da de i Slottets Staldgaard værende Græsplæner ikke kunne holdes i ordentlig Stand og navnlig ved regnfuldt Vejr have et meget utiltalende Udseende; der ikke passer til Omgivelserne ved et kgl. Slot, foreslaas det at lade Gaarden makadamisere, hvilket vil medføre en Beføstning af 1,776 Kr.

ad b. Ved den stærke Indfyring i Komfuret i Slottets Røffen opvarmes det herfra førende Røgrør i saa høj Grad, at det om Sommeren er til stor Ulempe, idet Varmen fra Røret forplanter sig til Spisealen og til forskellige i de øvre Etager liggende Beboelsesværelser. For at raade Bod herpaa foreslaas det inde i Røstøtningen at lade anbringe et isoleret Jernrøgrør, hvilket vil medføre en Beføstning af 400 Kr.

ad 20. Sorgenfri Slot.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 5,718 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

a. Fornyelse af Tagrender m. v.	Kr. 4,708.
b. Istandsættelse af den gamle Sygestald i den nordlige Vognstursbygning ..	1,010.
	5,718.

ad a. Beløbet var optaget paa Finanslovsforslaget for 1900—1901, men blev ikke bevilget. Da det imidlertid vedblivende maa anses for nødvendigt, at de ommeldte Arbejder bringes til Udførelse, er Forslaget her genoptaget.

ad b. Da der fra Hs. kgl. Højhed Prins Christians Hofholdning er fremsat Ønske om, at den i den nordre Vognstursbygning værende gamle Sygestald maa blive indrettet til Kavalerstald, foreslaas det at undergive det ommeldte Staldrum, der forinden Slottets Overlevering til Hs. kgl. Højhed Prins Christian kun blev gjort til Genstand for en foreløbig Oppudsning, en Hovedstandsættelse.

Hertil vil medgaa et Beløb af 1,010 Kr.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Taget paa den ved Slottet værende Husarstald er utæt og i stærk forvitret Tilstand, og Træværket er gennemgaaende mørt og foræret af Raad, hvorfor det vil være nødvendigt at underkaste Taget en Hovedreparation.

Hertil vil medgaa et Beløb af 3,646 Kr.

ad 22. Fredensborg Slot.

Beløbet, 4,855 Kr., agtes anvendt til Istandsættelse og Maling af Vinduer og Døre i forskellige af Slottets Bygninger, Reparation og Maling af Stakitter og Plankværker, Fornyelse af et kassabelt Komfur, Omdækning af en Del af Taget paa Domestikbygningen samt Fornyelse af Loftgulvet sammesteds m. m.