

Til IV. 35. Angaaende denne Konto henvises til Finanslovforslaget for 1901—02 § 26 IV. Nr. 41 (jfr. Rigsdagstidenden for 1900—01, Tillæg A. Sp. 1733—38).

Det her foreslaaede Beløb, 20,000 Kr., er 2,000 Kr. større end det i forrige Aar bevilgede. Kunstneren har ønsket denne forøgede Bevilling i Aar, særlig af Hensyn til, at en Ommuring af Apsis, som nødvendiggøres ved, at Dekorationen ikke vil kunne holde sig paa den nuværende Mur, ønskes foretaget i tilstundende Foraar. Udgiften herved er af Domkirkens Arkitekt anslaaet til 1,276 Kr.

Angaaende de i det forløbne Aar foretagne Arbejder har Kunstneren oplyst, at der siden Nytaar er arbejdet paa Kartoner og Forarbejder til søndre Korsarm og siden Juni Maanedes Begyndelse paa denne Korsarms Hvælving og Vægge. Endelig er der gjort nogle Prøver i Midterhvælvingen for at komme helt paa det rene med denne centrale Del af Kirken og have noget at sammenligne Korshvælvingerne med. I øvrigt har Kunstneren fortsat sine Undersøgelser og Forsøg med Hensyn til Farver, Pudsbehandling og Hærdning og mener gennemgaaende at være naaet til gode og tilfredsstillende Resultater. Ligeledes er han under sine Arbejder paa Stedet kommen til Erkendelse af det ønskelige i at ændre visse Dele i den oprindelige Plan for Dekorationen, over hvilke Ændringer det særlige Kirkesyns Erklæring vil blive indhentet.

Arbejdsplanen for næste Aar gaar i det væsentlige ud paa, saa snart søndre Korsarm er færdig, at fortsætte i nordre Korsarm og Midterhvælvingen. Nogen Forandring i Planen kan dog mulig blive nødvendig, da det til Tider, i mørkt Vejr, kan være ganske umuligt at arbejde oppe i Hvælvingerne.

Til IV. 36. Som 42. i Finansloven for 1901—02.

Til IV. 37. Ved Finansloven for 1901—02 bevilgedes 7,000 Kr.

Til IV. 38.—45. Som 45, 47, 49, 51, 59, 60, 63 og 67. i Finansloven for 1901—02.

Til IV. 46. Efter at der paa Budgettet for Finansaarene 1891—92 og 1892—93 var bevilget henholdsvis 58,700 Kr. og 15,000 Kr. til Fuldendelsen af Maribo Kirkes omfattende Istandsættelse, blev der for 1897—98 under Tilknytning til de nævnte to ældre Bevillinger bevilget et Beløb af 10,000 Kr. som Tilskud til Anskaffelsen af et Varmeapparat for Kirken, idet det var Tanken, at af de Arbejder, der stod i Forbindelse dermed, og som vare anslaaede til at ville medføre en Udgift paa ca. 15,000 Kr., skulde Statstilskuddet medgaa til Anskaffelsen og Opstillingen af en større Cirkulationsovn, medens Restbeløbet, der skulde anvendes til de øvrige medgaaede Arbejder, og derunder navnlig til Dræning omkring Kirken, for at Kaloriferen ikke skulde ødelægges af Fugtighed, skulde afholdes af Kirken eller eventuelt Kommunen (se Rigsdagstidenden for 1896—97, Tillæg B., Sp. 1433—36). Det har imidlertid vist sig, at Udgifterne ved Varmeapparatets Indlæggelse, bortset fra Dræningen, have udgjort ca. 12,250 Kr., for hvilket Beløb, for saa vidt som det overskrider Statstilskuddet, Kirken har skaffet Udvej ved Optagelsen af et Laan under Garanti af Kommunen, der tillige har overtaget de aarlige Udgifter ved Varmeapparatets Drift, der næppe ville udgøre mindre end 600 Kr. aarlig. Den paatænkte Dræning omkring Kirken er saaledes endnu ikke kommen til Udførelse, idet Kommunen ikke har ment at kunne garantere for det Laan paa 3,850 Kr., der i den Anledning maatte optages, naar Dræningen skulde blive effektiv. Kirkeinspektionen har i den Anledning ansøgt om, at Statskassen vil træde hjælpende til saavel ved at yde de fornødne Midler til Dræningsarbejdernes Udførelse som til en af det særlige Syn stærkt anbefalet Beklædning med Kobber af Støttepillernes skraa Dækning paa Kirkens Vestside, hvor Fugtighed er trængt ned i dem.

Ihvorvel det nu maa erkendes, at der flere Gange af Statskassen er ydet forholdsvis betydelige Beløb til Maribo Kirke, saa finder Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet dog, at det vilde være uforsvarligt, efter at en saa omfattende Istandsættelse af den berømte og mærkelige Kirke er foretaget for offentlige Midler, at lade Kirken henstaa i en Tilstand, der, hvis den fortsættes gennem Aarene, kan medføre Fare, ikke blot for at den nylig anbragte Kalorifere ødelægges af Rust, men ogsaa for at Fugtighed paa anden Maade beskadiger den nys i en saa smuk Stand bragte Kirkebygning; og da det derhos er givet, at Kirken nu lige saa lidt som for 4 Aar siden er i Stand til at tilvejebringe de fornødne Midler til Afhjælpning af de tilstedeværende