

ad 1. Samme Beløb som for Finansaaret 1901—02.

ad 2. Foruden det sædvanlige Beløb til Vedligeholdelse af de til Kanalen hørende Veje og Sideskraaninger samt af Tømmerværkerne og Stendosseringerne er der under denne Post opført 1,220 Kr. til Afslutning paa en 150 Fod lang Strækning af den paabegyndte Fornyelse af Bølgeskærmen paa den østre Kanalhavns nordre Mole i Forbindelse med Omlægning af Molekronen samt 460 Kr. til Anbringelse af en Vandledning fra Løgstør Vandværks Rørnet til Bolværket i den østre Kanalhavn. Den sidstnævnte Foranstaltning er af megen Betydning for de i nærliggende Dele af Limfjorden beskæftigede Uddybningsfartøjer og for andre Fartøjer, der navnlig ved Vintertid søge Havnen.

ad 3. Samme Beløb som for Finansaaret 1901—02.

ad 4. Det herunder til Eftersyn af Fyrhuset opførte Beløb er 10 Kr. større end for Finansaaret 1901—02, idet Fyrhuset vil behøve Maling baade indvendig og udvendig. Til Anskaffelse af et nyt Komfur i Kanalfogedbygningen i Stedet for det nuværende, der ikke kan istandsættes, er opført 55 Kr., til Anskaffelse af en frostfri Pumpe ved Havnebaadsmandsboligen 60 Kr. samt til Omlægning af det brolagte Gulv i Materialhuset og Udfyldning af Brolægningens Fuger med Cement for at holde Rotter ude endvidere 210 Kr.

ad 5.—7. Samme Beløb som for Finansaaret 1901—02.

Til II. C. 2. f. *Rørvig Landingsbro*. Beløbet agtes anvendt til Broens almindelige Vedligeholdelse.

Til II. C. 2. g. *Hirtshals Anlægs-mole*. Samme Beløb som for Finansaaret 1901—02.

Til II. C. 2. h. *Opmudring i Limfjorden*. Samme Beløb som for Finansaaret 1901—02.

Til II. C. 3. *Statens Opmudringsmateriel*.

Beløbet agtes anvendt saaledes:

1. Dampmuddermaskine Nr. 1 med Tilbehør.	3,800 Kr.
2. — — — — — 2 — — — — —	5,000 —
3. — — — — — 3 — — — — —	7,900 —
4. Uddybningsdamperen „Gefion“	19,560 —
5. Dampmuddermaskinen „Excavator“	1,000 —
Tilsammen	<u>37,260 Kr.</u>

ad 1. Foruden det til almindelig Vedligeholdelse af Dampmuddermaskine Nr. 1 med Tilbehør nødvendige Beløb af 800 Kr. er opført et Beløb af 3,000 Kr. til et omfattende Eftersyn af 2 til Maskinen hørende Pramme, der paa Grund af Raad i Sidetømmerne og Dæksbjælkerne ikke kunne holdes tætte.

ad 2. Dampmuddermaskine Nr. 2 maa i Finansaaret tages paa Bedding, for at Skroget kan blive eftersat, skrabet og malet i Bunden; det samme gælder om Bugserbaaden „Delfinen“. Saavel ved Muddermaskinen og de til denne hørende Pramme som ved Dampbaaden ville de almindelige mindre Vedligeholdelsesarbejder være nødvendige. Udgifterne til de angivne Arbejder ville udgøre 5,000 Kr.