

Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag.

Som nærmere udviklet i de Bemærkninger, der i sin Tid ledsagede Forslaget til Loven af 11te Marts 1892 om Afhændelse af Skovridergaarden „Kalholmegaard“ paa 1ste Frederiksborg-Distrikt, maa det af forskellige Grunde anses for ønskeligt, at Statens Skovridere, hvor Forholdene gøre det muligt, fritages for Driften af Tjenestejord. I Medfør af særlige Love er der derfor efterhaanden i de senere Aar gennemført den Forandring i Lønningsvilkårene for Skovridere Embederne for 1ste Frederiksborg, 6te Kronborg og Silkeborg Distrikter, at de til de paagældende Embeder henlagte Tjenestejorder ere blevne inddragte mod passende Erstatning til Embedsmanden. Ganske de samme Hensyn, som vare til Stede ved disse Embeder, gøre sig ogsaa gældende ved Embedet som Skovrider for Hørholm Distrikt, og Landbrugsministeriet har under disse Omstændigheder fundet det rettest at søge tilvejebragt en lignende Ordning for dette Embedes Vedkommende, idet man — i Lighed med, hvad der var Tilfældet ved Fremsettelsen af de tilsvarende Love angaaende Omordning af Lønningsvilkårene for de fornævnte 3 Skovridere Embeder — har valgt at gøre Skridt til Forandringens Gennemførelse paa et Tidspunkt, da større Bygningsarbejder ved den til Embedet hørende Skovridergaard ere umiddelbart forestaaende. I denne Henseende stille Forholdene med Hensyn til Skovridergaarden „Dæmpegaard“ paa Hørholm Distrikt sig for Tiden saaledes:

Stuehuset, der med Undtagelse af en mindre Tilbygning er af Bindingsværk og tækket med Straa, er efterhaanden blevet saa medtaget af Ælde, at Bygningsinspektøren allerede for flere Aar siden har henledet Opmærksomheden paa Nødvendigheden af en Ombygning. Fodstykkerne under de Bindingsværks Ydermure ere delvis opraadnede og flere Steder helt borte; de nederste Stykker af Stolpeværket ere ligeledes mere eller mindre raadne og sammentrykkede, hvad der har medført forskellige Skævheder i Bygningen, ligesom en Del af Murværket i de nederste Partier er løsnet og brøstfældigt. Tagbjælkelaget og Gulvene ere mere eller mindre skævt liggende. For at skaffe nogen Lunhed har

en tidligere Bruger i sin Tid ladet en af Bygningsens Gavle beklæde med Bræder udvendig. Disse Bræder ere imidlertid nu gamle og medtagne af Raad, hvorhos Mellemrummene bag dem afgive Tilhold for Mus.

Udhusbygningerne ere ogsaa meget brøstfældige og daarlige. I Kostalden have Køerne, da Grebningerne ere smalle og ligge langs Ydermurene, ved at rykke tilbage i Stalden trykket Murværket i de Bindingsværks Ydermure løst, hvorved Blæst og Kulde faa let Adgang til Stalden, særlig til Skade for dens Benyttelse om Vinteren. Fodstykker og Tapper i Stolperne forneden i Udhusbygningerne ere delvis raadne og mangle flere Steder helt, saa at større Partier af Ydervæggene ere skredne ud og have nødvendiggjort Afstivning paa forskellig Maade.

Under Hensyn til de tilstedeværende Mangler har Bygningsinspektøren udtalt, at „Dæmpegaard“ ikke kan anses for en passende Bolig for en Skovrider, der har Vedligeholdelsespligt med Hensyn til Bygningerne. Bygningsinspektøren har derhos tilføjet, at en Istandsættelse af de nuværende Bygninger saaledes, at Mangerne blot nogenlunde afhjælpes, vilde blive ret kostbar og næppe betryggende for længere Tid og i alt Fald ikke tilføre Bygningerne nogen tilsvarende nævneværdig Værdiforøgelse.

En Totalombygning af Skovridergaarden, der, naar Tjenestejorden bevares for Embedet, maatte omfatte saavel Beboelsesbygningen som Avlsbygningerne, vil efter tidligere Erfaringer, hvorved særlig sigtes til Opførelsen af Skovridergaardene „Landlyst“ paa 1ste Kronborg Distrikt og „Stendalgaard“ paa Viborg Distrikt, under alle Omstændigheder medføre en Udgift af mindst 25,000 Kr., medens man, saafremt Bortsalg af Skovridergaarden finder Sted, vil kunne nøjes med at opføre en lignende Bolig som de, der ere byggede til Skovriderne for 1ste Frederiksborg, 6te Kronborg og Silkeborg Distrikter med en Bekostning af ca. 16,000 Kr.

Skovridergaarden „Dæmpegaard“, der er beliggende i den nordlige Del af Tokekøb Hegn, og som har et Tilliggende af 48½ Td. Land, er paa alle Sider omgivet