

	Kr. Ø.	Kr. Ø.
Overført...	14,589.	43,628. 31
Ekstraordinært:	Kr. Ø.	
1. Udvendig Maling i Midterpartiet	1,084. 05	
2. Omlægning af Gulve	1,200.	
3. Omlægning og Reparation af Gulvet i Rullestuen	318,	
4. Reparation og Fornylse af Celle- og Fajanceovne	1,250.	
5. Fornylse af en Dampkedel ..	5,800.	
6. Fornylse af Kogekar	590.	
7. Brolæggerarbejde ..	510.	
	<hr/>	
	10,752. 05	25,341. 05

De ordinære Bygningsudgifter ere for Aaret 1903—04 forøgede med 825 Kr., nemlig 700 Kr. paa Grund af Assurancesummens Forøgelse efter Opførelsen af de nye Staldbygninger og Forandringerne af de ældre Staldbygninger samt 125 Kr. for Tilsynet i Fremtiden med Lynafledningsanlægget, som er under Udførelse i indeværende Aar.

Ekstraordinært er opført.

	Kr. Ø.	
1. Udvendigt Malerarbejde (Midterpartiet)	1,084. 05	
Det er den 3die Del af udvendigt Malerarbejde — Hovedbygninger, Økonomibygninger, Vadskeri, Kedelhus og Staldbygninger — som staa for Tur i 1903—04. Et Overslag medfølger.		+
2. Til Omlægning af Gulve i Hospitalet	1,200.	+
Der udkræves fremdeles ligesom i de sidst forløbne Aar en Del større Gulvreparationer i Hospitalsbygningerne. Et Overslag medfølger.		+
3. Et nyt Guly i Rullestuen	318.	+
Gulvet i Rullestuen er ødelagt af Svamp, og da det ligger for lavt til, at der kan forskaffes Lufttræk under Gulvet, foreslaas i Stedet for Trægulv Cementgulv dækket med Linoleum. Et Overslag medfølger.		+
4. Reparation og Fornylse af Celle- og Porcellænsøvne ..	1,250.	+
Det foreslaas ligesom sidste Aar, at et Par Porcellænsøvne forsynes med Ribbeovne, som give bedre Varme og ikke ere saa udsatte for at sprænges af Varmen. Overslag over Udgifterne herved og ved de nødvendige Reparationer medfølger.		+
5. Fornylse af en Dampkedel med Indsætning	5,800.	+
I Henhold til Fabrikinspektørens Udsættelse — jfr. Overslaget — foreslaas Anskaffelsen af en ny Dampkedel i Stedet for en ældre Kedel, som nu er ubrugelig. Overslag herover og over Indmuringen medfølger.		+
6. Fornylse af 3 Kogekar i Køkkenet	590.	+
Flere af Kogekarrene i Køkkenet ere blevne beskadigede paa Emaillen og maa repareres saaledes som foreslaaet af Fabrikanterne, der har leveret disse Kogekar. Overslag medfølger.		+

At overføre... 68,969. 36